

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	TERESA DE COFRENTES
Edificio	Parroquia de la Asunción
Dirección	Plaza Iglesia, 2 46622
Localización	Sala de campanas
Nombre	San Blas, la mediana (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 63 Borde 4 Altura del bronce 53 Peso aproximado (en kilos)145 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1968
Descripción	La campana tiene tres cordones en el tercio y una guirnalda con motivos vegetales y religiosos. En el medio tiene un crucifijo, una imagen de la Inmaculada y esta inscripción: BLAS / SE REFUNDIO SIENDO CURA PARROCO / DON FRANCISCO ESCRIBA PEIRO / EN EL PRIMER CENTENARIO DE / LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO / TERESA DE COFRENTES AÑO 1968". Los textos están incisos, por lo que fueron añadidos cuando la campana estaba ya fundida. Este procedimiento también está documentado en las campanas fundidas para la iglesia parroquial y otras de la fundición Manclús. La campana se fundió antes del encargo y de forma casi seriada. Los elementos como la cruz o la Inmaculada son genéricos, así como la marca de fábrica, y en el medio se dejó un amplio hueco para añadir las inscripciones en el momento se comprara la campana. También en el medio tiene la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". En el medio pie tiene otros tres cordones.
Fotos	19
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	La campana no tiene ansas y se fija al yugo mediante cuatro tirantes. Está instalada con un yugo de hierro en uno de los vanos de la sala de las campanas y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo monofásico. El badajo está atado.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana debe ser restaurada. El bronce se debe limpiar para eliminar la capa de suciedad que la cubre. El yugo actual debe ser cambiado por otro de madera de perfil tradicional local que tome como modelo el de los antiguos (si se conservan fotografías) o bien los de Ayora o Jarafuel. También se podría optar por seguir el modelo del yugo de la campana pequeña. Por último la mecanización actual se debe renovar por motor de volteo por impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	13-01-2021

Ficha completa de la campana: [San Blas, la mediana \(2\) Parroquia de la Asunción - TERESA DE COFRENTES](#)

