

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BENIGÀNIM
Edifici	Església Parroquial de Sant Miquel Arcàngel
Direcció	
Localització	Sala de les Campanes
Nom	Sants Abdó i Senent (2)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 63 Vora 6 Altura del bronze 50 Pes aproximat (en quilos)145 kg
Fonedor	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA
Any fosa	1940
Descripció	<p>En primer lloc trobem al terç aquesta inscripció: "ABDON Y SENEN SIENDO CURA D. ANTONIO CASELLES CASELLES SIENDO ALCALDE D. PEDRO / CUQUERELLA LLOPIS Y SIENDO JEFE LOCAL DE FET Y DE LAS JONS D. VICENTE PASTOR MARCO". En ella trobem en primer lloc l'advocació a la que està dedicada la campana, en aquest cas els Sants de la Pedra; i seguidament el nom de les autoritats locals en l'any de ser fosa la campana: el rector, l'alcalde i el cap de Falange. Al mig trobem la marca de fàbrica: "JUAN B^{ta} ROSES / FUNDICION / CAMPANAS / ADZANETA / P^{vcia} VALENCIA". Finalment al mig peu trobem el nom del poble i la data de fundició: "BENIGANIM AÑO 1940".</p> <p>Les inscripcions són molt característiques del moment en que es va fer la campana, trobant el primer lloc el nom del poble, possiblement el fet més significatiu. Aquest està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil, com va ser el cas de Benigànim, on es va perdre el conjunt original. En el cas de les campanes conservades, aquestes no comptaven amb cap control o inventari que indicada el lloc del qual eren originàries, motiu que va dificultar en la majoria de campanes la seua recuperació. A més va ser habitual indicar el nom de rector o l'alcalde del poble i en molts casos el del cap de Falange Local.</p>
Fotos	21
Tocs	Volteja i repica automàticament.
Conservació, manteniment	La campana es troba en un regular estat de conservació, instal·lada en una de les finestres de la Sala de les Campanes. Compta amb truja de ferro i està mecanitzada amb motor de vol continu per voltejar-la i electromall. Finalment el batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat. Vist l'estat en que es troba la campana, seria recomanable iniciar els treballs de restauració del bronze, ja que la instal·lació actual no imita la tradicional. La campana es deuria baixar del campanar per netejar-la per dins i fora i reposar la truja de fusta, de perfil tradicional valencià. Finalment deuria tornar al campanar i ser mecanitzada amb motor d'impulsos i un electromall més modern, que permeta tocar-la manualment i imite els tocs tradicionals.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	

Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	08-08-2014

Fitxa completa de la campanya: [Sants Abdó i Senent \(2\) Església Parroquial de Sant Miquel Arcàngel - BENIGÀNIM](#)

PDF (11-05-2026)