

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VALLE DE SANTIBÁÑEZ
Edificio	Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora (Los Tremellos)
Dirección	Calle Iglesia, 5, 09150 Los Tremellos, Burgos
Localización	Tejado.
Nombre	Campana del reloj (A)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 55 Borde 5 Altura del bronce 50 Peso aproximado (en kilos)96 kg
Fundidor	MÚRUA, HIJOS DE
Año fundición	1912ca
Descripción	<p>La campana tiene una inscripción en el tercio (parcialmente documentaba, debido a la nieve que cubre parte de ella), entre cuatro cordones, donde puede leerse al menos la advocación religiosa de la campana, y quizás su año de fundición (invisible por ahora): “IHS ? MARIA”.</p> <p>En el medio, hacia el norte, se puede ver el bellissimo sello de fabricación, en forma de medallón coronado. Alrededor de todo el sello, se lee: “HIJOS DE MURUA”, y dentro del medallón: “REAL PATENTE DE INVENCION” / “VITORIA”.</p> <p>En el medio pie, hay tres cordones equidistantes.</p> <p>Por último, en el pie, un solo cordón.</p>
Fotos	8
Toques	La campana nunca se acciona por el martillo.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en un regular estado de conservación, estando actualmente al exterior, expuesta a estar amenazada y atacada por las inclemencias del tiempo. Tienen instalado justo encima de sus asas, el martillo de gravedad por el cual era tocada. Su instalación (campanil), parece estar lo suficientemente reforzada.
Protección	
Propuestas	Si queremos hacer que vuelva a funcionar, sin la necesidad de restaurar o volver a poner en funcionamiento la maquinaria del reloj, se deberá de colocar un sistema tirador de aire comprimido, para que accione el martillo de gravedad, en los momentos necesarios.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	24-01-2026

Ficha completa de la campana: [Campana del reloj \(A\) Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora \(Los Tremellos\) - VALLE DE SANTIBÁÑEZ](#)