

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	MERINDAD DE VALDEPORRES
Edificio	Parroquia de San Esteban Protomártir (Pedrosa de Valdeporres)
Dirección	Carr. Estacion, 5, 09574 Pedrosa de Valdeporres, Burgos
Localización	Nave exterior.
Nombre	Campana (0)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde 4 Altura del bronce 53 Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	ORTIZ, HERMANOS (MERUELO)
Año fundición	1956ca
Descripción	La campana no ha sido documentada por completo, por lo que la describiremos con los datos obtenidos. En el tercio, bajo tres cordones y numerosos defectos de fundición, vemos que está escrito el año de fundición, y el inicio de nombre de su población: “1956 PEDROSA”. Es posible, que en esa zona, haya esta inscripción completa, sin documentar por completo: ¿”PEDROSA DE VALDEPORRES AÑO 1956”?. En el medio, hacia el sur, aparece el sello de los fabricantes, con forma rectangular, y la siguiente inscripción: “Fundida por los Hermanos Ortiz”. En el medio pie, hay tres cordones equidistantes. Por último, en el pie, dos cordones.
Fotos	3
Toques	Puede que la campana nunca toque, ya que no hemos encontrado cuerdas ni cables atadas a la biela del cigüeñal.
Conservación, mantenimiento	La campana seguramente no pueda tocar a distancia. Sigue instalada en esas estructuras de hierro, sin badajo, posiblemente firme en su yugo o “maza” de hierro.
Protección	
Propuestas	Para aportar a la campana, unos nuevos valores culturales de la región, proponemos que el yugo o “maza” de la campana, sea sustituido y guardado, por otro de madera, que tenga unas características tradicionales en relación al lugar. También hay que fabricar un nuevo badajo, y reconstruir el sistema de toque a distancia, gracias a las facilidades que ofrezca la nueva maza de madera.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	14-03-2026

Ficha completa de la campana: [Campana \(0\) Parroquia de San Esteban Protomártir \(Pedrosa de Valdeporres\) - MERINDAD DE VALDEPORRES](#)

PDF (11-08-2026)