

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA
Edificio	Ermita de San Roque
Dirección	C. San Roque, 7, 09550 Villarcayo, Burgos
Localización	Espadaña.
Nombre	San Roque
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 45 Borde 3.5 Altura del bronce 36 Peso aproximado (en kilos)53 kg
Fundidor	QUINTANA
Año fundición	1878ca
Descripción	<p>La campana cuenta con una simple inscripción en el tercio, entre cuatro cordones, donde viene escrita el nombre de dicha campana y su año de fundición: “DEDICADA A SAN ROQUE EN” ¿”1878”?” “?”.</p> <p>En el medio, a las 00 vemos una cruz de calvario potenziada, formada por soles a los extremos y estrellas de ocho puntas; es un tipo de cruz bastante visto en otros ejemplares cercanos y dentro de la Merindad de Castilla la Vieja.</p> <p>Por último, en el medio pie, hay tres cordones equidistantes.</p>
Fotos	8
Toques	<p>Desconocemos si la campana sigue tocando pesa a estar motorizada. En cualquier caso, los toques que tan solo podría hacer actualmente, son volteos o toques a vuelta.</p> <p>Prácticamente, los toques manuales se han reemplazado por los eléctricos, sin alternar la manera tradicional de tocar.</p>
Conservación, mantenimiento	<p>La campana cuenta con algunos restos de suciedad, siendo de excrementos de palomas. Está dotada de un yugo de madera, ya algo desgastado y quizás con nulo mantenimiento, y badajo de poliéster u otro plástico, fabricados por Campanas Quintana (Saldaña).</p> <p>También, dicha campana tiene un motor quizás de impulsos, para los volteos o toques a vuelta automáticos.</p>
Protección	

Propuestas	<p>Para conservar de manera excelente, los valores culturales de la campana, proponemos que se tomen a cabo estas medidas, en caso de próximas iniciativas.</p> <p>- Lo primero de todo, sería realizar una investigación para encontrar fotografías antiguas de la ermita, donde se pueda ver las conservaciones anteriores de la campana. En caso de que el yugo actual de la misma, no tenga que ver con el que hubo antiguamente, sería recomendable fabricar una réplica de esta maza tradicional. Aún así, ya que el diseño del yugo actual, podría adaptarse a las cualidades tradicionales del lugar, no pensamos que sustituir la maza sea una necesidad. Otra buena propuesta sería restaurar el yugo actual, barnizando y revisando las piezas de madera, también en especial, para reajustar la rueda del brazo.</p> <p>- Para recuperar el uso manual de la campana, recomendamos fabricar un cigüeñal y biela de hierro (para el yugo actual o para uno nuevo si se hace), con una sogá que baje hasta el interior del templo. También, se tendría que revisar el estado del motor, y adaptar lo necesario para que los volteos de la campana puedan ejecutarse tanto a mano como de manera eléctrica.</p>
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	03-04-2026

Ficha completa de la campana: [San Roque Ermita de San Roque - VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA](#)

PDF (06-06-2026)