

|   |  |
|---|--|
| <b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b> | COMUNITAT VALENCIANA   |
| <b>Municipi</b>                                 | SANT JOAN DE MORÓ  |
| <b>Edifici</b>                                  | Parròquia de Sant Joan Baptista  |
| <b>Direcció</b>                                 |  |
| <b>Localització</b>                             | Sala de les campanes   |
| <b>Nom</b>                                      | <b>Tiplet (1)</b>  |
| <b>Mesures (cm)</b>                             | Diàmetre (en cm) 42   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)43 kg  |
| <b>Fonedor</b>                                  | PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA  |
| <b>Any fosa</b>                                 | 1886   |
| <b>Descripció</b>                               | La campana presenta diversos cordons al terç i una garlanda. Al mig trobem la marca de fàbrica, element habitual a les campanes foses industrialment: "BARCELONA / 1886 / FCA DE BUENAVENTURA PALLÉS Y ARMENGOL.". També té una imatge de Sant Joan amb un text habitual a la filactèria que hi ha al bastó: "ECCE AGNUS DEI". Aquesta es tradueix així: "AQUEST ÉS L'ANYELL DE DÉU". És una aclamació que forma part de l'ordinari del missal i que està inspirada a un passatge de l'evangelista Joan en el que narra la trobada de Joan el Baptista amb Jesús (Jn 1, 29). |
| <b>Fotos</b>                                    | 5  |
| <b>Tocs</b>                                     | Volteig automàtic.   |
| <b>Conservació, manteniment</b>                 | La campana està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús nova i mecanitzada amb motor de vol continu. Les anses són postisses i el batall no està ni lligat ni reforçat amb cable de seguretat.  |
| <b>Protecció</b>                                | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.   |
| <b>Propostes</b>                                | La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite la forma tradicional de tocar. Finalment cal canviar el batall per altre amb cable de seguretat i lligat.   |
| <b>Autors de la documentació</b>                | ALEPUZ CHELET, Joan; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M  |
| <b>Data</b>                                     | 05-07-2016   |

Fitxa completa de la campana: [Tiplet \(1\) Parròquia de Sant Joan Baptista - SANT JOAN DE MORÓ](#)

PDF (18-06-2026)