

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BELLREGUARD
Edifici	Parròquia de Sant Miquel Arcàngel
Direcció	
Localització	Sala de les campanes
Nom	Misericòrdia (4)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 116 Vora 10 Altura del bronze 97 Pes aproximat (en quilos)904 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1945
Descripció	En el terç trobem quatre querubins, repartits aproximadament als punts cardinals i una garlanda amb motius vegetals. Seguidament hi ha al mig una creu sobre un núvol, un monograma de Maria i la marca de fàbrica que rodeja l'Escut Nacional: "CTRS ROSES HERMANOS / SILLA (VALENCIA)". També al mig trobem una inscripció amb el nom de la campana: "MISERICORDIA". Al mig peu hi ha quatre ramets amb flors i una inscripció on està el nom del poble i la data de fosa: "? ? BELLREGUART AÑO 1945 ?". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble amb la intenció de poder-les recuperar si es repetia aquesta situació.
Fotos	22
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és regular. Té una truja de ferro de la foneria de Salvador Manclús i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic. A més té un mig vol que no funciona. El batall és de canya de plàstic.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeti el toc manual i imite la forma tradicional de tocar. Igualment cal canviar l'electromall per altre monofàsic i el batall per altre fet d'una sola peça.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; OSA MILLÁN, Sergio
Data	07-08-2019

Fitxa completa de la campana: [Misericòrdia \(4\) Parròquia de Sant Miquel Arcàngel - BELLREGUARD](#)