

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	VALÈNCIA
Edifici	Parròquia de Maria Auxiliadora - Salesians
Direcció	
Localització	Espadanya
Nom	Pio (1)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 40 Vora 4 Altura del bronze 33 Pes aproximat (en quilos)41 kg
Fonedor	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA
Any fosa	1948
Descripció	Les anses són simples. En el terç disposa de tres cordons i entre ells aquestes inscripcions, organitzades en dos nivells: "? PIO A EXPENSAS DE LOS / ESPOSOS D FEDERICO FERRANDO Y D TRINIDAD SALES ?". Seguidament, en el mig hi ha una creu de Sant Jaume, el monograma de Maria, una Immaculada Concepció i la marca de fàbrica: "JUAN B ^{TA} ROSES / FUNDICION / CAMPANAS / ADZANETA / P ^V CIA VALENCIA". En el mig peu hi ha dos grups de dos cordons i entre ells altra inscripció: "? VALENCIA AÑO 1948 ?". Per acabar, presenta dos cordons en el peu.
Fotos	25
Tocs	No toca.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació del conjunt és regular. Està instal·lada al primer nivell de l'espadanya, dotada amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb un mig vol i motor de vol continu. El batall està lligat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Vist l'estat en què es troba, proposem la restauració del conjunt. Cal baixar-la del campanar per netejar-la per dins i per fora i la truja de ferro es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local. A més, caldria mecanitzar-la amb motor d'impuls i electromall monofàsic.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	14-10-2025

Fitxa completa de la campana: [Pio \(1\) Parròquia de Maria Auxiliadora - Salesians - VALÈNCIA](#)

PDF (27-06-2026)