

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CANARIAS
Municipio	LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Edificio	Catedral de Santa Ana de Canaria
Dirección	Plaza Santa Ana 35001
Localización	Sala de campanas
Nombre	Esquilón (0)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)72 kg
Fundidor	WARNER AND SONS, JOHN
Año fundición	1857
Descripción	La campana es muy difícil de documentar, por su elevada ubicación, y por la suciedad que la cubre. No obstante alguna palabra se puede entresacar, entre ellas parte de la marca de fábrica: "WARNER..." El hecho que sea algo posterior a la campana de San José podría indicar que el Cabildo de la Catedral no quedase satisfecho con la fundición de la citada campana en Sevilla.
Fotos	10
Toques	
Conservación, mantenimiento	El electromazo ha sido ubicado tras la campana, de modo que sería imposible balancearla. El badajo parece original inglés, propio de campana balanceada. Parece que la campana ha sido desplazada, para facilitar la colocación del electromazo tras ella.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo Alejo
Fecha	2015

Ficha completa de la campana: [Esquilón \(0\) Catedral de Santa Ana de Canaria - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA](#)

PDF (14-09-2026)