

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ÁVILA
Edificio	Basílica de los Santos Mártires Vicente, Sabina y Cristeta
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Campana, Nuestra Señora de la Soterraña (7)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 125 Borde 12 Altura del bronce 90 Peso aproximado (en kilos)1131 kg
Fundidor	
Año fundición	1846
Descripción	En primer lugar lleva la siguiente inscripción en español en el tercio: "? JESVS ? MARIA Y ? JOSE ? NVESTRA ? SENORA? DE LA ? SOTERRAÑA ? HIJA ESPOSA Y MADRE ? DE DIOS ?". Esta se inicia con los nombres de las tres personas de la Sagrada Familia, muy comunes en las campanas desde el siglo XVII hasta bien entrado el XX. Seguidamente lleva un texto con la advocación a la que está dedicada y una sencilla jaculatoria. El tercio está decorado con una guirnalda con motivos geométricos. En su parte central lleva una gran cruz con pedestal que repite los motivos geométricos. También en el medio tiene una custodia y una inscripción rodeada por una cartela: "SE FUNDIO SIENDO CURA / ECONOMO DE ESTA BASILICA / PARROQUIAL DON LUIS M ^a / S ANTALLA Y MAYORDOMO DE / YGLESLIA DON LAUREANO MAR / TINEZ MURO AÑO DE MDCCCXXXVI".
Fotos	11
Toques	Repique automático. Toque manual esporádico. Toca las horas con repetición.
Conservación, mantenimiento	Está en buen estado de conservación, situada en uno de los vanos de la sala de las campanas. La instalación es la tradicional con algunas modificaciones, porque los herrajes antiguos (sin tornillos y con cuñas para fijarla la campana al yugo) fueron cambiados por otros de rosca. Conserva las dos palancas unidas al brazo para mover la campana. El badajo está atado con cuero y unido a una cuerda para tocarla desde la misma sala de las campanas. Está mecanizada con un electromazo monofásico que golpea en el interior. Por último, una red tapa el vano por dentro y, en consecuencia, impide el balanceo de la campana, su mantenimiento y una documentación más exhaustiva.
Protección	Protección genérica por formar parte de un BIC declarado.
Propuestas	La campana debe de recuperar sus usos tradicionales, incluyendo el movimiento. Para ello es necesario cambiar la red que tapa la cara interior del vano por otra nueva que no impida el balanceo. El electromazo se debe de ubicar en la parte exterior de la campana de modo que tampoco impida su movimiento. Finalmente, se podría dotar con un motor de impulsos, siempre que este se programe para balancear la campana, incluso dejándola en posición invertida entre toque y toque. En ningún caso se podrá programar para el volteo.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	28-03-2019

Ficha completa de la campana: [Campana, Nuestra Señora de la Soterraña \(7\) Basílica de los Santos Mártires Vicente, Sabina y Cristeta - ÁVILA](#)

PDF (02-08-2026)