

|   |  |
|---|--|
| <b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b> | ARAGÓN   |
| <b>Municipio</b>                                  | BARBASTRO  |
| <b>Edificio</b>                                   | Convento Madres Capuchinas   |
| <b>Dirección</b>                                  |  |
| <b>Localización</b>                               | Espadaña   |
| <b>Nombre</b>                                     | <b>Nuestra Señora de la Merced (1)</b>   |
| <b>Medidas (cm)</b>                               | Diámetro (en cm) 40   Borde 6   Altura del bronce 37   Peso aproximado (en kilos)37 kg   |
| <b>Fundidor</b>                                   | MENEZO (MERUELO)   |
| <b>Año fundición</b>                              | 1942   |
| <b>Descripción</b>                                | La campana tiene la siguiente inscripción en el tercio, situada entre cordones: "NUESTRA SENORA DE LA MERCEZ AÑO 1942". Correctamente sería: "NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED AÑO 1942". En ella se indica la advocación de la campana y el año de fundición. En el medio lleva una cruz de calvario. Aunque no indica el nombre de sus autores, la cruz e inscripciones nos remiten a las campanas fundidas por los Menezo, que contaban con un taller en Barbastro en ese momento. |
| <b>Fotos</b>                                      | 9  |
| <b>Toques</b>                                     | Volteo automático.   |
| <b>Conservación, mantenimiento</b>                | La campana está instal·lada en la espadaña del la residencia con un yugo de chapa de hierro y mecanizada con motor de bandejo continuo. Tiene un badajo atado pero no reforzado con cable de seguridad.  |
| <b>Protección</b>                                 | Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.   |
| <b>Propuestas</b>                                 | La campana se debe de restaurar. Para ello sería necesario bajarla de la espadaña y limpiarla por dentro y por fuera, de forma que recupere la sonoridad original. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional similar al de otras localidades cercanas (la cercana catedral por ejemplo). El badajo debe de reforzarse con un cable de seguridad.  |
| <b>Autores de la documentación</b>                | ALEPUZ CHELET, Joan  |
| <b>Fecha</b>                                      | 22-05-2017   |

Ficha completa de la campana: [Nuestra Señora de la Merced \(1\) Convento Madres Capuchinas - BARBASTRO](#)

PDF (20-06-2026)