

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	GUADALAJARA
Edificio	Catedral de Santa María la Mayor
Dirección	
Localización	sala de campanas
Nombre	Campana Miserere (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 52 Borde 5,5 Altura del bronce 45 Peso aproximado (en kilos)81 kg
Fundidor	
Año fundición	1870
Descripción	La campana tiene en la parte superior una inscripción en latín: "MISERE # ?OSTRI DOMI?E MISERERE ?OSTRI ## • ##### " que forma parte del TE DEUM aunque está mal escrito ya que debieron poner "MISERERE NOSTRI DOMINI, MISERERE NOSTRI", es decir TENED MISERICORDIA DE NOSOTROS, SEÑOR, TENED MISERICORDIA DE NOSOTROS. En el medio hay una cruz con pedestal, en la parte interior. En el medio pie dice "FABRICADA POR EL YLL^E. AYU?TAMIE?TO DE GUADALAJARA A?O DE I870. ## . " que debieron poner FABRICADA POR EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA AÑO DE 1870. Se da la particularidad que las N están invertidas y asimismo un signo que podemos interpretar como 7 invertido. Por otra parte creemos interpretar la expresión FABRICADA POR EL AYUNTAMIENTO como que esta institución mandó hacer la campana, que iba destinada al Cementerio, y no que la fabricó con sus propios medios.
Fotos	25
Toques	Volteo mediante motor de impulsos.
Conservación, mantenimiento	La campana de asas dobles, tiene sin embargo los herrajes como si fuera de asas simples. El badajo pega algo alto y carece de cables de seguridad. La campana tiene numerosas manchas de pintura plástica verde, de protección de los yugos metálicos. También tiene manchas de estiércol de las palomas. Rueda 72 cm diámetro.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.

Propuestas	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda. Debe instalarse con yugo de madera, de características similares a los tradicionales de la zona, especialmente las que determinan su forma tradicional de tocar (los ejes algo acodados y el puente reforzado por unas planchas en forma de media luna, palanca de hierro en el brazo, sogas enrolladas en el yugo). La campana debe ser motorizada con un motor de impulsos que permita tanto el volteo en los dos sentidos (como ocurría con el toque mediante sogas) como la detención de la campana hacia arriba entre toque y toque. Este motor y su rueda correspondiente, así como un electromazo rápido, para los repiques y otras señales, se instalarán a las 09, de manera que a las 03, como ahora, se ponga la palanca de volteo para posibles toques manuales. Igualmente debe ser dotada del badajo correspondiente, de un tamaño adecuado o incluso algo menor, para asegurar su conservación. El badajo deberá ser dotado de cables de seguridad, para evitar su caída en casos de rotura, fijado de manera que no golpee al quebrarse, y que los cables tampoco dañen el bronce. De ninguna manera se unirá a la badajera mediante una articulación rígida, ya que éstas arrancan la anilla interior. La articulación deberá ser lo suficientemente elástica de manera que el badajo no rebote.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	06-06-2005

Ficha completa de la campana: [Campana Miserere \(2\) Catedral de Santa María la Mayor - GUADALAJARA](#)

PDF (07-09-2026)