

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	REGIÓN DE MURCIA
Municipio	MURCIA
Edificio	Catedral de Santa María
Dirección	
Localización	sala de campanas
Nombre	La Nona, San Victoriano (13)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 124 Borde 14 Altura del bronce 101 Peso aproximado (en kilos)1104 kg
Fundidor	SENAC, LUIS; ORTEGA, JOSÉ
Año fundición	1889
Descripción	La campana tiene en la parte alta la siguiente inscripción: " PROPTER CRVCEN VENIT GAVDIVM IN VNIVERSO MVNDO ", esto es A CAUSA DE LA CRUZ VINO LA ALEGRÍA A TODO EL UNIVERSO. En la parte media exterior hay una cruz con pedestal, y en la interior una larga inscripción, sobre la cual se encuentra el ramo de azucenas símbolo de la Catedral y su Cabildo: " CHRISTI MARTIRI VICTORIANO OB FIDEM SANGVINE STABILITAM ET ECCLESIAM TANTO PATRONO RECREATAM CAPIT. CART. A. D. 1791" Esta primera inscripción habla de una anterior campana, mientras que las siguientes hablan de su rotura y actual refundición: "IN FESTIVIT DULCISIMI NOMINIS B.V.M. FUI CONFRACTA EX DECISSIONE CAPITU. CAR. SUM A LUDOVICO SENAC ET JOSEPHO ORTEGA REFUSA MENSE DECEMBRI ANNI MDCCCLXXXIX" Esto es EN LA FIESTA DEL DULCÍSIMO NOMBRE DE LA VIRGEN MARÍA ME ROMPI Y POR DECISIÓN DEL CABILDO DE CARTAGENA FUI REFUNDIDA POR LUIS SENAC Y JOSÉ ORTEGA EL MES DE DICIEMBRE DE 1889. Incluso indica el coste y el peso de la nueva campana: "LA REFUNDICION COSTO 2,000. PESETAS. PESO 95 ARROBAS". Debajo de esta inscripción hay un lagarto. La cruz con pedestal de la campana es similar a las de las campanas mayores, y también se acerca la fecha: ¿pudo ser una campana de VENERO, refundida un siglo más tarde? Al mismo tiempo la composición epigráfica recuerda la serie de campanas de ROSAS, de principios del XIX: sobre todo en la inscripción alta y en la dedicación utiliza V para las U. Sin embargo, para la inscripción actualizada (rotura, encargo, refundición, nombre de autores) utiliza, cuando procede, la U. En todo caso la campana tiene numerosos defectos de fundición, y una epigrafía muy poco cuidada. El peso de 95 arrobas (95 @) corresponde a unos 1140 kilos, cercanos al peso aproximado por cálculo de unos 1104 pero aún más ajustados al real de 1158.
Fotos	52
Toques	Repique automático, mediante motor que tira del badajo - Volteo manual

Conservación, mantenimiento	La campana está recién restaurada. Ha sido dotada de yugo nuevo, de motor de tiro del badajo, y de badajo nuevo con su correspondiente cable de seguridad. No ha sido instalado un motor de volteo, debido a la imposibilidad física (falta de espacio, debido al tamaño de la campana, algo mayor que el vano, que está rebajado). es probable que este sea el motivo de no electrificación en la fase anterior.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Ficha completa de la campana: [La Nona, San Victoriano \(13\) Catedral de Santa María - MURCIA](#)

PDF (13-07-2026)