

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	MONCOFA
Edifici	Parròquia de Santa Maria Magdalena
Direcció	
Localització	Sala de les Campanes
Nom	Sant Antoni Abat (3)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 89 Vora 10 Altura del bronze 70 Pes aproximat (en quilos)408 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1940
Descripció	<p>En primer lloc, té aquesta inscripció al terç: "? SAN ANTONIO ABAD ? ? MONCOFAR AÑO 1940 ? ". En ella indica l'advocació a la que està dedicada, el nom de la població i la data de fosa. No és casual el fet de que figure el nom del poble a les inscripcions. Està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació.</p> <p>Seguidament, al mig, trobe aquesta inscripció: "BEATUS VIR QUI INVEN / TUSEST SINE MACULA". Aquesta correctament escrita seria: "BEATUS VIR QUI INVENTUS EST SINE MACULA". Es tracta d'un fragment de la lectura de les Primeres Vespres del Comú dels Confessors no Pontífexs, que es pot traduir com: "FELIÇ L'HOME QUE ES TROBAT SENSE PECAT". En aquest cas fa referència a Sant Antoni Abat, anacoreta del desert de Tebaida, reconegut per la resistència mostrada a les temptacions del Dimoni. També al mig trobem la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H^{nos}. / SILLA (VALENCIA)". Al mig peu té aquesta inscripció: "DIRECCION GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS - COLOCADA BAJO LA DIRECCION DEL SR. INGENIERO D. ANTONIO CAÑETE HEREDIA.". Aquesta fa pensar que la campana va ser pagada per Regiones Devastadas.</p>
Fotos	15
Tocs	No es toca per estar trencada.
Conservació, manteniment	La campana està trencada i presenta un badat al llavi. Es troba instal·lada a la finestra est del campanar. Disposa de truja de ferro de la casa Manclús i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic, mecanismes que estan desconectats per estar trencada la campana. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La campana deu ser refosa, ja que el badat que té distorsiona per complet la sonoritat del bronze. La nova campana es deu instal·lar amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzar amb motor d'impuls, conservant l'electromall monofàsic de l'actual campana.

Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	19-02-2017

Fitxa completa de la campanya: [Sant Antoni Abat \(3\) Parròquia de Santa Maria Magdalena - MONCOFA](#)

PDF (01-06-2026)