

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ÁVILA
Dirección	
Edificio	Parroquia de Santiago Apóstol

Campanas actuales

Nombre	Esquila (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde 7 Altura del bronce 60 Peso aproximado (en kilos)199 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	1979
Descripción	La campana, como las restantes fundidas en 1979, recude al mínimo inscripciones y la iconografía. En el medio dispone de una cruz con pedestal y la siguiente inscripción con el año de fundición: "AÑO 1979". También en el medio presenta la marca de fábrica, elemento habitual en las fundiciones industriales: "CAMPANAS QUINTANA / ESPAÑA / SALDAÑA - PALENCIA"
Fotos	8
Toques	Repique automático. Toque manual de forma esporádica.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en la sala de las campanas, fijada a una viga de hierro. Tiene un badajo con cuerda para los toques manuales esporádicos y un electromazo monofásico para los automáticos.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	La instalación actual debe de substituirse. La campana debería de dotarse con un yugo de madera de perfil similar al de la campana antigua de la torre. En caso de motorización esta debe de limitarse a oscilar la campana sin llegar en ningún caso a dar la vuelta completa.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	28-03-2019

Nombre	Campana, Santiago (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 90 Borde 7 Altura del bronce 65 Peso aproximado (en kilos)422 kg
Fundidor	BALLESTEROS Y LINARES
Año fundición	1887

Descripción	La campana tiene en el tercio una inscripción en latín: "SANCTE JACOBE ORA PRONOBIS". Esta se traduce así al español: "SANTIAGO RUEGA POR NOSOTROS". Es una sencilla invocación a San Vicente que deriva de la Letanía de los Santos, una de las súplicas más solemnes de la Iglesia Católica. Su uso es común dentro de las procesiones penitenciales o de rogativas y además es muy común en la religiosidad popular. En el tercio también tiene varias guirnaldas con motivos principalmente geométricos. En el medio lleva una cruz, igualmente compuesta con motivos geométricos. Estos motivos aparecen nuevamente rodeando una cartela que contiene la siguiente inscripción: "SIENDO PARROCO / EL LICDO D. JUAN / FERNANDEZ JAQUE / ME FUNDIERON / BALLESTEROS Y / LINARES EN 1887". En ella se indica el nombre del párroco del momento, el de los autores y el año de fundición. Las palabras "LICDO D." están acortadas y completas serían: "LICENCIADO DON".
Fotos	16
Toques	Repique automático. Toque manual de forma esporádica.
Conservación, mantenimiento	Está en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas. La instalación es tradicional y presenta un yugo de madera que se fija a la campana por medio de varios tirantes unidos por medio de cuñas. Tiene un badajo atado y está mecanizada con electromazo monofásico.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	Las propuestas de intervención sobre la campana y su instalación son complejas. Por un lado, conserva la instalación tradicional por lo que esta se debe de conservar y en la medida de las posibilidades restaurar. Los elementos que componen la instalación y la propia campana deben de considerarse como parte del instrumento musical y como tal restaurarse. El bronce se podría limpiar por dentro y por fuera para eliminar la suciedad que cubre la superficie de la campana. El yugo, badajo y herrajes se deben de restaurar y conservar en la medida de las posibilidades. En caso de que no aseguren la estabilidad del conjunto se podrían sustituir por otros de idénticas formas y los originales se deben de guardar y conservar. El electromazo debe de ser retirado del interior de la campana y dispuesto en el exterior, de modo que permita reponer un badajo y repicar de forma manual. Se podría motorizar la campana con un motor para balancear, teniendo en cuenta que no debe de dar nunca la vuelta completa.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	28-03-2019

Nombre	Esquila (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 92 Borde 9 Altura del bronce 80 Peso aproximado (en kilos)451 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	1979
Descripción	La campana, como las restantes fundidas en 1979, recude al mínimo inscripciones y la iconografía. En el medio dispone de una cruz con pedestal y la siguiente inscripción con el año de fundición: "AÑO 1979". También en el medio presenta la marca de fábrica, elemento habitual en las fundiciones industriales: "CAMPANAS QUINTANA / ESPAÑA / SALDAÑA - PALENCIA".

Fotos	10
Toques	Repique automático. Toque manual de forma esporádica.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en la sala de las campanas, instalada con yugo de hierro de la fundición Quintana en uno de los vanos de la sala de las campanas. Tiene un badajo con cuerda para los toques manuales esporádicos y un electromazo monofásico para los automáticos.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	La instalación actual debe de substituirse. La campana debería de dotarse con un yugo de madera de perfil similar al de la campana antigua de la torre. En caso de motorización esta debe de limitarse a oscilar la campana sin llegar en ningún caso a dar la vuelta completa.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	28-03-2019

Nombre	Esquila (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 105 Borde 10 Altura del bronce 70 Peso aproximado (en kilos)670 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	1979
Descripción	La campana, como las restantes fundidas en 1979, recude al mínimo inscripciones y la iconografía. En el medio dispone de una cruz con pedestal y la siguiente inscripción con el año de fundición: "AÑO 1979". También en el medio presenta la marca de fábrica, elemento habitual en las fundiciones industriales: "CAMPANAS QUINTANA / ESPAÑA / SALDAÑA - PALENCIA".
Fotos	6
Toques	Repique automático. Toque manual de forma esporádica.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en la sala de las campanas, instalada con yugo de hierro de la fundición Quintana en uno de los vanos de la sala de las campanas. Tiene un badajo con cuerda para los toques manuales esporádicos y un electromazo monofásico para los automáticos.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	La instalación actual debe de substituirse. La campana debería de dotarse con un yugo de madera de perfil similar al de la campana antigua de la torre. En caso de motorización esta debe de limitarse a oscilar la campana sin llegar en ningún caso a dar la vuelta completa.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	28-03-2019

Información completa: [Parroquia de Santiago Apóstol - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (17-09-2026)