

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	OAXACA
Municipio	OAXACA DE JUÁREZ
Dirección	
Edificio	Templo de Nuestra Señora del Carmen Alto

Campanas actuales

Nombre	Campana (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 46 Borde 4,6 Altura del bronce 30 Peso aproximado (en kilos)56 kg
Fundidor	SÁNCHEZ, ANDRÉS
Año fundición	1943
Descripción	<p>La campana, actualmente rota, tiene varios elementos de interés. En la parte superior dice "ENERO 1º. DE 1943". En el medio, y en línea con las asas, hay en 03 la marca de fábrica, probablemente en monotipo: "FUNDICION / DE / ANDRES SANCHEZ / LAS ROCAS OAXACA". La última línea es dudosa, por defectos de fundición. En 09 hay una imagen de San José con el Niño en brazos.</p> <p>En el medio pie hay una interesante inscripción que dice "CASTISIMO PATRIARCA SAN JOSE ROGAR POR NOSOTROS" y que debieron escribir "... ROGAD... "</p>
Fotos	11
Toques	No se toca
Conservación, mantenimiento	Grieta en 02 que afecta al sonido. Sin badajo.
Protección	
Propuestas	<p>Debería valorarse su soldadura, para recuperar la sonoridad actual, antes que su refundición.</p> <p>En este caso convendría mucho más conservarla en el estado actual.</p>
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc / EQUIPO ROJO
Fecha	09-05-2019

Nombre	Campana (2)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 90 Borde 9 Altura del bronce 75 Peso aproximado (en kilos)422 kg
Fundidor	
Año fundición	2011

Descripción	Campana de autor desconocido. En la parte superior tiene, entre dos cordones, una cenefa utilizando los elementos separadores entre frases. En el centro, en la parte interior, una Virgen del Carmen entre dos ramos de flores, y debajo, separadas por los correspondientes cordones las inscripciones "SALVE REYNA DEL CARMELO TUS HIJOS E HIJAS DEL CARMEN ALTO OAXACA OAX" "PBRO. FRANCISCO REYES OCHOA PARROCO 16-JULIO-2011". Hoy se escribe habitualmente REINA y no REYNA, mientras que la abreviatura corresponde a PRESBITERO.
Fotos	10
Toques	
Conservación, mantenimiento	Reluciente. El fondo de los textos y decoraciones pintado de negro. Badajo de bronce colgado de cuerdas. Al tocar, mediante unos largos cables, oscila de un lado para otro, dejando una amplia zona de desgaste en la boca.
Protección	
Propuestas	Debería colgar de viga de madera y mediante un atado tradicional, incluso con nuevos materiales, elásticos y no metálicos. El badajo debe ser de una pieza, hasta el asa badajera, bien atado, para evitar la oscilación lateral actual.
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc / EQUIPO ROJO
Fecha	09-05-2019

Nombre	Campana (3)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 100.5 Borde 9 Altura del bronce 77 Peso aproximado (en kilos)588 kg
Fundidor	
Año fundición	2011
Descripción	Campana de autor desconocido. En la parte superior tiene, entre dos cordones, una cenefa utilizando los elementos separadores entre frases. En el centro, en la parte exterior una Virgen del Carmen entre dos ramos de flores, en la parte interior un escudo carmelitano, y debajo, separadas por los correspondientes cordones dobles las inscripciones "PBRO. FRANCISCO REYES OCHO PARROCO 16-JULIO-2011" "A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ALTO DE TODOS SUS HIJOS DE ESTA PAROQUIA OAXACA OAX". Falta una R a PARROQUIA, mientras que la abreviatura corresponde a PRESBITERO.
Fotos	10
Toques	
Conservación, mantenimiento	Reluciente. El fondo de los textos y decoraciones pintado de negro. Badajo de bronce colgado de cuerdas. Al tocar, mediante unos largos cables, oscila de un lado para otro, dejando una amplia zona de desgaste en la boca.
Protección	

Propuestas	Debería colgar de viga de madera y mediante un atado tradicional, incluso con nuevos materiales, elásticos y no metálicos. El badajo debe ser de una pieza, hasta el asa badajera, bien atado, para evitar la oscilación lateral actual.
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc / EQUIPO ROJO
Fecha	09-05-2019

Información completa: [Templo de Nuestra Señora del Carmen Alto - \(OAXACA\)](#)

PDF (15-06-2026)