

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	CASTIELFABIB
Dirección	Calle Maestro Gregorio, 16 46142
Edificio	Parroquia de San Marcos de Los Santos

Campanas desaparecidas

Nombre	Lucía (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 61 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 124 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Refundida por Salvador MANCLÚS en 1975
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	Los Santos (1)
Localización	campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 56 Borde 6 Altura del bronce 46 Peso aproximado (en kilos)102 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS
Año fundición	1991
Descripción	
Fotos	7
Toques	
Conservación, mantenimiento	Buena
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	MOLLÀ i ALCANIZ, Salvador-Artemi
Fecha	01-01-1997

Nombre	Lucia (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 61 Borde 8 Altura del bronce 49 Peso aproximado (en kilos) 119 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1975
Descripción	
Fotos	19
Toques	
Conservación, mantenimiento	Buena, no tiene badajo
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MOLLÀ i ALCANIZ, Salvador-Artemi
Fecha	01-01-1997

Información completa: [Parroquia de San Marcos de Los Santos - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (21-07-2026)