

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	CERVERA DE PISUERGA
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Andrés Apóstol de Arbejal

## Campanas actuales

<b>Nombre</b>	<b>San Antonio, la pequeña (1)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 40   Borde 3.5   Altura del bronce 36   Peso aproximado (en kilos)37 kg
<b>Fundidor</b>	BALLESTEROS Y MATANZA
<b>Año fundición</b>	1796
<b>Descripción</b>	La campana presenta, en el tercio, entre dos cordones, la siguiente inscripción: “IHS ? SAN ? ANTONIO ? ANO DE ? I 7 9 6 ?” luego hay grabada una guirnalda. En el medio por la parte exterior hay una cruz extraña con doble punta, y en el interior un crucifijo con pedestal. Finalmente en el medio pie están grabados tres cordones equidistantes.
<b>Fotos</b>	11
<b>Toques</b>	Volteos manuales
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Buen estado de conservación.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	Se tendrá que sustituir el yugo de hierro por su original de madera, además de reincorporar un nuevo cigüeñal.
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO CHICO, Ulises
<b>Fecha</b>	30-11-2024

<b>Nombre</b>	<b>Sagrada Familia, el Campanillo de Señales (2)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 45.5   Borde 4   Altura del bronce 37   Peso aproximado (en kilos)55 kg
<b>Fundidor</b>	BALLESTEROS Y MATANZA
<b>Año fundición</b>	1796
<b>Descripción</b>	La campana presenta, en el tercio, entre dos cordones, la siguiente inscripción: “IHS MARIA ? I IOSEF ? ANO DE I796 ?” luego hay grabada una guirnalda. En el medio por la parte derecha hay una cruz extraña con doble punta, y en la izquierda un crucifijo con pedestal. Finalmente en el medio pie están grabados tres cordones equidistantes y en el pie en el lado izquierdo, la firma de los autores: “Ballesteros y Matanza me ycieron”
<b>Fotos</b>	19
<b>Toques</b>	Volteos a distancia para las llamadas litúrgicas y volteos en el campanario.

<b>Conservación, mantenimiento</b>	Mal estado de conservación, tiene un punto de rotura en el lado izquierdo interior. Además, la campana se ha girado 90° a la izquierda, de tal forma que las asas quedan en paralelo con el eje del yugo, muy inseguro.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	El yugo deberá de ser sustituido a su tradicional de madera, este tendría que disponer de un cigüeñal con una soga que baje al templo.
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO CHICO, Ulises
<b>Fecha</b>	30-11-2024

<b>Nombre</b>	<b>Jesús, la mediana (3)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 80   Borde 8   Altura del bronce 60.5   Peso aproximado (en kilos)296 kg
<b>Fundidor</b>	ORTIZ
<b>Año fundición</b>	1921
<b>Descripción</b>	La campana tiene grabada una inscripción rematada por cuatro cordones en el tercio: “JESUS ANO 1921”. En el medio por el lado norte hay un crucifijo con pedestal, y en el medio pie cuatro cordones equidistantes. Dado a la mucha investigación de campanas nos hemos topado con ejemplares similares de Ortiz con este, por lo tanto aseguramos que Ortiz fundió la campana.
<b>Fotos</b>	9
<b>Toques</b>	Repiques y volteos.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Buen estado de conservación.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	El yugo de fundición debería de ser sustituido por el yugo tradicional que tenía la campana. En este se deberá de colocar una ballesta-palanca para el bandeo.
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO CHICO, Ulises
<b>Fecha</b>	30-11-2024

<b>Nombre</b>	<b>San Antonio de Pauda, la grande (4)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 82.5   Borde 8   Altura del bronce 64.5   Peso aproximado (en kilos)325 kg
<b>Fundidor</b>	QUINTANA SAGUILLO, MANUEL
<b>Año fundición</b>	1957

<b>Descripción</b>	La campana tiene escrita su advocación en el tercio, rematada por cuatro cordones: “DEDICADA A SAN ANTONIO DE PADUA”. Al final de los dos últimos cordones, por el lado sur se localiza el año de fabricación: “ANO 1957”. En el medio por el lado norte hay un crucifijo con pedestal y en el lado sur el sello de fábrica: “FUNDICION CAMPANAS DE MANUEL QUINTANA SALDAÑA (Palencia)” y demás: “SIENDO PARROCO D ANTONIO GARCIA ALCALDE D CECILIO MERINO”. Finalmente en el medio pie hay tres cordones equidistantes.
<b>Fotos</b>	9
<b>Toques</b>	Repiques y volteos.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Buen estado de conservación.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	El yugo de fundición debería de ser sustituido por el yugo tradicional que tenía la campana. En este se deberá de colocar una ballesta-palanca para el bandeo.
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO CHICO, Ulises
<b>Fecha</b>	30-11-2024

Información completa: [Parroquia de San Andrés Apóstol de Arbejal - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (12-06-2026)