

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	ALCÁZAR DE SAN JUAN
Dirección	
Edificio	Santa María la Mayor

Campanas actuales

Nombre	Virgen del Rosario, el campanillo (1)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	2018
Descripción	La campana fue refundida en 2018, ya que la anterior se rompió. Conserva el yugo de la anterior campana, y la instalación.
Fotos	0
Toques	Volteos y repiques eléctricos
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en buen estado
Protección	
Propuestas	La campana debe de ser dotada de un yugo de madera de la región, y si se quiere automatizar que sea de manera que no impida el toque manual
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ PÉREZ, Daniel
Fecha	15-04-2024

Nombre	Esquilón
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	1990ca
Descripción	La campana aún se conserva. Antes tenía un yugo de madera, pero se cambió a uno de hierro. TERCIO: Cordón // cenefa MEDIO: Sello de fabricación MEDIO PIE: 3 cordones
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	FERNÁNDEZ PÉREZ, Daniel
Fecha	15-04-2024

Nombre	Santa Quiteria
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 110 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)771 kg
Fundidor	
Año fundición	1727
Descripción	
Fotos	26
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ PÉREZ, Daniel
Fecha	15-04-2024

Información completa: [Santa María la Mayor - \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (18-05-2026)