

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	LA YESA
Dirección	
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

Campanas desaparecidas

Nombre	Ntra. Sra. del Carmen (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 72 Borde 8 Altura del bronce 55 Peso aproximado (en kilos)216 kg
Fundidor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Año fundición	1943
Descripción	
Fotos	2
Toques	Volteo manual para las fiestas.
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
Fecha	24-07-1998

Nombre	Nuestra Señora de los Ángeles (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 94 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)481 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Refundida por Salvador MANCLÚS en 1975
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc

Fecha

17-04-2024

Campanas actuales

Nombre	Santísimo Cristo (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 38 Borde Altura del bronce 31 Peso aproximado (en kilos)32 kg
Fundidor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Año fundición	1944
Descripción	La campana tiene asas simples. En el tercio lleva un cordón y dos grupos de dos cordones. Entre estos últimos tiene una sencilla inscripción: "SANTISIMO CRISTO". Por debajo del último cordón dispone de una guirnalda con triángulos decorados. En el medio tiene una cruz latina, el anagrama de Jesús y otra inscripción: "LA YESA / 1944". El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40. También en el medio está la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / VALENCIA". Por último, tiene cuatro cordones en el medio pie y repite la guirnalda con triángulos decorados.
Fotos	25
Toques	Repique automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es bueno. Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas con yugo de madera de perfil tradicional local, fabricado por 2001 Técnica y Artesanía. Está mecanizada con electromazo monofásico. Además, el badajo está atado y dotado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	26-09-2021

Nombre	San Roque (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 45 Borde 5 Altura del bronce 35 Peso aproximado (en kilos)53 kg
Fundidor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Año fundición	1943

Descripción	La campana tiene asas simples. En el tercio tiene dos grupos de dos cordones, otro de cuatro y una guirnalda con motivos vegetales. En el medio lleva una cruz latina, el anagrama de Jesús y esta inscripción: "SAN ROQUE / LA YESA 1943". En ella se indica la advocación de la campana, el nombre del pueblo y el año de fundición. El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40. También en el medio está la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA". Por último, tiene tres cordones en el medio pie y dos cordones más en el pie.
Fotos	20
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es bueno. Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas con yugo de madera de perfil tradicional local, fabricado por 2001 Técnica y Artesanía. Tiene electromazo monofásico y motor de volteo por impulsos. Además, el badajo está atado y dotado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	26-09-2021

Nombre	Nuestra Señora del Carmen (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde 8 Altura del bronce 58 Peso aproximado (en kilos) 199 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	2005
Descripción	La campana tiene siete asas y en la espalda dos cordones. En el tercio lleva dos grupos de dos cordones y entre ellos una sencilla inscripción con la advocación a la que está dedicada: "? NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ?". En el medio presenta una cruz de calvario, el monograma de María y esta inscripción: "LA YESA AÑO 2005". También en el medio aparece la marca de fábrica y la firma del fundidor: "HERMANOS / PORTILLA / GAJANO / CANTABRIA" / "? Abel Portilla ? / me fecit (pez)". Por último, en el medio pie hay cinco cordones y en el pie otros dos.
Fotos	15
Toques	Repique y volteo automático.

Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es bueno. Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas con yugo de madera de perfil tradicional local, fabricado por 2001 Técnica y Artesanía. Tiene electromazo monofásico y motor de volteo por impulsos. Además, el badajo está atado y dotado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	26-09-2021

Nombre	Nuestra Señora de los Ángeles (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 94 Borde 10 Altura del bronce 72 Peso aproximado (en kilos)481 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1975
Descripción	La campana tiene siete asas y en la parte superior una inscripción que dice: "NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES". Está situada entre un grupo de tres cordones (superior) y otro de dos (inferior). Del último cordón cuelga una guirnalda con motivos vegetales y religiosos. En el medio hay, en la parte de afuera, una cruz con Cristo Crucificado; a la derecha una Asunción y en el centro dice: "LA YESA / SE REFUNDIO EN EL AÑO 1.975". A la izquierda está la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 37 / VALENCIA". Por último, en el medio pie tiene un grupo de tres cordones y uno suelto más grueso.
Fotos	26
Toques	Repique y volteo automático. Toca las horas.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es bueno. Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas con yugo de madera de perfil tradicional local, fabricado por 2001 Técnica y Artesanía. Tiene electromazo monofásico y motor de volteo por impulsos. Además, el badajo está atado y dotado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	26-09-2021

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)