

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	NAVARRÉS
Dirección	
Edificio	Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora

Campanas actuales

Nombre	De señales (0)
Localización	Interior templo
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 20 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)5 kg
Fundidor	
Año fundición	1850ca
Descripción	Anepígrafa
Fotos	7
Toques	Colgada en la sacristía, sirve para avisar de la salida de la misa.
Conservación, mantenimiento	Buen estado. Restaurada por ELECTRORECAMP
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SANCHIS TÁRREGA, Felipe
Fecha	11-10-2017

Nombre	Santísimo Cristo de la Salud (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 47 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)60 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	2016
Descripción	La campana tiene las siguientes inscripciones por la cara anterior: "ST. CRISTO DE LA SALUD" (Cruz de calvario) " ? NAVARRES ? " Por la cara posteriors está la marca de fábrica de CAMPANAS QUINTANA y debajo dice " ? SIENDO PARROCO ? " " ? GERMAN OLTRA LLACER ? " En la parte inferior exterior figura el nombre del donante de la campana, " ? JOSE FERNANDO CALATAYUD BENITO ? " mientras que en la interior está la fecha de fabricación " ? AÑO 2016 ? "
Fotos	15
Toques	Volteo manual.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, encima de la pequeña. Tiene yugo de madera de Electrorecamp y cigüeñal para el volteo.

Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	26-10-2024

Nombre	María de la Asunción, pequeña (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 58.5 Borde 5 Altura del bronce 46 Peso aproximado (en kilos) 130 kg
Fundidor	ROSES, FRANCISCO
Año fundición	1833
Descripción	La campana presenta asas simples y en el tercio una cenefa de triángulos y tres cordones. Entre los dos superiores aparece una inscripción con el fundidor: "? ? ?ME HIZO FRA?SISCO ROSAS ? ? ?". En el medio presenta una cruz de calvario y otra inscripción, enmarcada por dos cenefas con motivos vegetales: "MARIA DE LA SUNCIO? / RE?OVADA A EXPE? / SAS DE LA YUNTAME? / TO SIE?DO ALCALDE DO? / RAMO? CASA ?OVES A?O / I833.". Correctamente sería: " MARÍA DE LA ASUNCIÓN RENOVADA A EXPENSAS DEL AYUNTAMIENTO SIENDO ALCALDE DON RAMON CASANOVES AÑO 1833." La palabra "RENOVADA" seguramente alude a la refundición por rotura de otra campana anterior. Por último, tiene cuatro cordones en el medio pie y dos más en el pie.
Fotos	23
Toques	Repique y volteo automático y manual.
Conservación, mantenimiento	Buen estado, campana limpia. Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, mecanizada con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. Tiene yugo de madera de Electrorecamp, así como badajo de la misma empresa, atado y dotado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	06-12-2021

Nombre	San Gregorio Magno (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)296 kg

Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	2019
Descripción	Tiene siete asas y en el tercio dos grupos de dos cordones. Entre ellos dispone de las siguientes inscripciones: "? SAN GREGORIO MAGNO ? / ? NAVARRES ? MAYO 2019 ?". Además, del grupo inferior de cordones cuelga una guirnalda con triángulos decorados. En el medio tiene una cruz de calvario, una lagartija y la imagen de San Gregorio Magno con esta inscripción debajo: "SOY 200 AÑOS MAS JOVEN / QUE MIS HERMANAS MAYORES / 20 @ PESO QUIEN NO LO CREA / QUE ME LEVANTE EN PESO / LAUS DEO". La expresión en latín se traduce: "ALABADO SEA DIOS". También en el medio está la marca de fábrica: "HERMANOS / PORTILLA / GAJANO / CANTABRIA" / "? Abel Portilla ? / me Fecit / Nº16". Junto a esta aparece otra inscripción incisa: "Los Hnos. ? VICENTE Y CESAR ? / TOMAS CALATAYUD ME / SUBIERON Y ME INSTALARON". En el medio pie hay otros dos grupos de dos cordones y estas inscripciones: "? ? ? A EXPENSAS DE CRISTIAN ANDRES ARGENTE Y SONIA PEREZ SALIUS ? COFRADIAS Y FELIGRESES ? SIENDO CURA DON ANDRES BOLUFER BETETA". Finalmente, tiene dos cordones más en el pie.
Fotos	27
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, mecanizada con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. Tiene yugo de madera de Electrorecamp, así como badajo de la misma empresa, atado y dotado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	26-10-2024

Nombre	Francisca María del Remedio (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 95 Borde 9 Altura del bronce 80 Peso aproximado (en kilos)496 kg
Fundidor	ROSES, ANTONIO VICENTE
Año fundición	1785

Descripción	Presenta siete asas, seis de las cuales disponen de motivos antropomorfos, posiblemente seres que imiten al demonio o similares. Seguidamente, en la espalda dos grupos de dos cordones y una guirnalda de triángulos decorados. El esquema de cordones se repite en el tercio y entre ellos tiene esta inscripción con sus nombres y año de fundición: "FRA?CISCA MARIA DEL REMEDIO A?O I785". En el medio dispone de un gran crucifijo con pedestal y en el lado interior una cartela con pequeño gallo encima y estas inscripciones en el interior: "SE HIZO SIE?DO / RECTOR EL D ^R D [?] / FRA?CISCO BE?ITO / ?ATVRAL DE LA VI / LLA DE CAVDETE / A?TONIO VISETE / ROSES ME FECIT. Las últimas palabras, en latín, se traducen como "ME HIZO". En el medio pie dispone de cinco cordones y en el pie dos más.
Fotos	34
Toques	Repique y volteo automático y manual.
Conservación, mantenimiento	Buen estado, campana limpia.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	26-10-2024

Nombre	María del Remedio y San Francisco de Asís, la mayor (5)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 115 Borde 12 Altura del bronce 90 Peso aproximado (en kilos) 900 kg
Fundidor	
Año fundición	1756
Descripción	La campana tiene una breve inscripción en dos líneas en la parte superior: "MARIA ? DEL REMEDIO ? I S FRA?CISCO DE ASIS PATRO?OS BALTASAR PERES ME" / "MA?DO HACER DE PROPIOS A?O I756". Indica que Nuestra Señora del Remedio y san Francisco son los patronos y que Baltasar Pérez, seguramente el alcalde, mandó hacer de los fondos municipales. La forma de escribir el año utiliza un número 5 escrito a la manera antigua, que podría parecer un 3. Tiene una gran cruz de calvario en el medio y ningún otro elemento que sirva para conocer el nombre del fundidor.
Fotos	35
Toques	Repique y volteo automático y manual.
Conservación, mantenimiento	Restaurada por ELECTRORECAMP en 2003 - falsa badajera taladrada, por pérdida de la badajera original. Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, mecanizada con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. Tiene yugo de madera de Electrorecamp, así como badajo de la misma empresa, atado y dotado con cable de seguridad.

Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	26-10-2024

Información completa: [Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (09-05-2026)