

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	CARACENA
Dirección	
Edificio	Iglesia de Santa María

Campanas actuales

Nombre	Santa María
Localización	En un sotobanco de piedra en la pared norte de la iglesia
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Borde 5 Altura del bronce 45 Peso aproximado (en kilos)72 kg
Fundidor	ORTIZ ALONSO, JOSÉ (MERUELO)
Año fundición	1966
Descripción	-Tercio (entre tres cordones, a las 12): PARROQUIA DE SANTA MARIA 1966. -Medio (dentro de un rectángulo, a las 6): JOSE ORTIZ ALONSO/ MERUELO (SANTANDER). -Medio pie (por encima de cuatro cordones, a las 12): SIENDO CURA PARROCO D. CRESCENCIO V VICENTE Y ALCLADE D. ANGEL IBAÑEZ.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Bueno
Protección	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - - Referencia 4205201-2-2/1 - referencia campana número 419Bueno
Propuestas	
Autores de la documentación	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - Inventario de campanas en la provincia de Soria
Fecha	2007

Nombre	Santa Madre de Dios
Localización	Torre (lado oeste)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 96 Borde 8 Altura del bronce 80 Peso aproximado (en kilos)512 kg
Fundidor	QUINTANA CORRALES, FERMÍN DE
Año fundición	1893
Descripción	-Tercio (entre cuatro cordones, a las 12): SANCTA DEI GENITRIX. -Medio (en un edificio, a las 6): FERMIN QUINTANA/ ME FUNDIO SIEN/DO CURA PROPIO D. ANTONIO/ NIETO Y ALCLADE D. PE/DRO LOZANO CON FONDOS/ DE LA IGLESIA Y DE LOS/ VECINOS AÑO DE 1893
Fotos	1

Toques	
Conservación, mantenimiento	Bueno
Protección	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - - Referencia 4205101-2-3/2 - referencia campana número 420Bueno
Propuestas	
Autores de la documentación	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - Inventario de campanas en la provincia de Soria
Fecha	2007

Nombre	San José
Localización	Torre (lado sur)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 76 Borde 6 Altura del bronce 62 Peso aproximado (en kilos)254 kg
Fundidor	COLINAS, LOS (SIGÜENZA)
Año fundición	1897
Descripción	-Tercio (entre tres y dos cordones, a las 12): DEDICADA A S JOSE. -Medio (dentro de un edificio, a las 6): SE FUNDIO/ EN SIGÜENZA POR LOS/ COLINAS SIENDO CURA/ D. NICOLAS SIERRA MUÑOZ ALCALDE D. VICENTE/ YBAÑEZ ARRIBAS AÑO 1897.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Regular
Protección	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - - Referencia 4205201-2-4/3 - referencia campana número 421Regular
Propuestas	
Autores de la documentación	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - Inventario de campanas en la provincia de Soria
Fecha	2007

Información completa: [Iglesia de Santa María - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (22-06-2026)