

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ZAMORA
Dirección	
Edificio	Parroquia de Cristo Rey

Campanas actuales

Nombre	Esquila (1)
Localización	Sala de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 66 Borde 7 Altura del bronce 55 Peso aproximado (en kilos)166 kg
Fundidor	CABRILLO, CASA (SALAMANCA)
Año fundición	1961
Descripción	La campana es característica de la industrial y podría haber sido fundida para cualquier sitio. En el medio tiene una cruz con pedestal y la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas de fundición industrial: "FUNDICION DE CAMPANAS / CASA CABRILLO / METALES SUPERIORES / · SALAMANCA ·". En el medio pie está en año de fundición: "ANO DE 1961". Resulta curiosa la pervivencia de la expresión "AÑO DE", más común durante los siglos anteriores.
Fotos	7
Toques	Repique manual esporádico.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro, hecho de una pieza fundida. Tiene un cigüeñal que sirve actualmente para fijar la campana y badajo sujetado mediante una argolla a la badajera. Está dotada con una cuerda al badajo para repicarla manualmente.
Protección	
Propuestas	La instalación y la campana se deben restaurar. El bronce debe de limpiarse por dentro y por fuera. El yugo actual tiene que cambiarse por otro de madera de perfil tradicional zamorano. Su modelo a seguir podría ser el de la otra campana de la misma espadaña. El badajo se debe de reforzar con un cable de seguridad que evite su rotura en caso de caída.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	18-06-2019

Nombre	Esquila (2)
Localización	Sala de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 73 Borde 8 Altura del bronce 64 Peso aproximado (en kilos)225 kg
Fundidor	
Año fundición	1848

Descripción	La campana tiene en el tercio esta inscripción: "HS MARIA Y JOSE AÑO DE 1848". En el nombre de Cristo, representado por medio de las letras de su anagrama, falta la letra "J". En el medio tiene una cruz con pedestal y la siguiente inscripción dentro de una cartela: "LAUDATE / DOMINUM / INCINBALIS / BENE / SONANTIBUS". Esta pertenece al salmo 150 (Ps 150:5) que completa y correctamente escrita sería: "LAUDATE DOMINUM IN CIMBALIS BENESONANTIBUS LAUDATE EUM IN CIMBALIS JUBILATIONIS OMNIS SPIRITUS LAUDET DOMINUM"). En español se podría interpretar como: "ALABAD AL SEÑOR) CON CAMPANAS BIEN AFINADAS (DE BUEN SONIDO), ALABADLE CON CAMPANAS DE ALEGRÍA, TODO ESPÍRITU ALABE AL SEÑOR".
Fotos	11
Toques	Repique manual esporádico.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro, hecho de una pieza fundida. Tiene un cigüeñal que sirve actualmente para fijar la campana y badajo sujetado mediante una argolla a la badajera. Está dotada con una cuerda al badajo para repicarla manualmente.
Protección	
Propuestas	La instalación y la campana se deben restaurar. El bronce debe de limpiarse por dentro y por fuera. El yugo actual tiene que cambiarse por otro de madera de perfil tradicional zamorano. Su modelo a seguir podría ser el de la otra campana de la misma espadaña. El badajo se debe de reforzar con un cable de seguridad que evite su rotura en caso de caída.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	18-06-2019

Información completa: [Parroquia de Cristo Rey - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (02-06-2026)