

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b> | REGIÓN DE MURCIA    |
| <b>Municipio</b>                                  | CAMPOS DE RIO       |
| <b>Dirección</b>                                  |                     |
| <b>Edificio</b>                                   | Iglesia de San Juan |

## Campanas actuales

| Nombre                             | Campana  |
|------------------------------------|--|
| <b>Localización</b>                |  |
| <b>Medidas (cm)</b>                | Diámetro (en cm) 0   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos) <b>249</b><br>kg |
| <b>Fundidor</b>                    | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA   |
| <b>Año fundición</b>               | 1949   |
| <b>Descripción</b>                 |  |
| <b>Fotos</b>                       | 0  |
| <b>Toques</b>                      |  |
| <b>Conservación, mantenimiento</b> |  |
| <b>Protección</b>                  |  |
| <b>Propuestas</b>                  |  |
| <b>Autores de la documentación</b> |  |
| <b>Fecha</b>                       |  |

Información completa: [Iglesia de San Juan - \(REGIÓN DE MURCIA\)](#)

PDF (08-06-2026)