

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	BOLBAITE
Dirección	
Edificio	Parroquia de San Francisco de Paula

Campanas actuales

Nombre	Bárbara (0)
Localización	Antigua casa abadía
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Año fundición	1942
Descripción	La campana tiene un cordón en el hombro y varios en el tercio. Del último cordón cuelga una guirnalda con motivos vegetales y religiosos. A continuación, en el medio, tiene una cruz latina y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA". También en el medio tiene una cruz radiante con Corazón de Jesús y una inscripción con el nombre de la campana: "BARBARA". En el medio pie lleva esta otra inscripción: "SIENDO CURA D FRANCISCO LLANES Y ALCALDE D JOAQUIN ARGENT(E) BOLBAITE 1942". En ella están los nombres del cura, el alcalde, el pueblo y el año de fundición. El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas porque las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40.
Fotos	16
Toques	No se toca.
Conservación, mantenimiento	La campana está situada en un lateral del patio de la casa abadía, rodeada por macetas y sin uso.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	11-09-2020

Nombre	Joaquín (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 46 Borde 5 Altura del bronce 37 Peso aproximado (en kilos)56 kg
Fundidor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)

Año fundición	1942
Descripción	La campana tiene varios cordones en el tercio, entre los que se sitúa la inscripción que indica el nombre de la campana: "JOAQUIN". En el medio tiene una cruz latina y esta inscripción: "BOLBAITE 1942". El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas porque las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40. Seguidamente tiene la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA". Por último, presenta varios cordones en el medio pie y esta inscripción con los nombres del párroco y el alcalde: "SIENDO CURA D. FRANCISCO LLANES ALCALDE JOAQUIN ARGENTE".
Fotos	23
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación es bueno. Está instalada en una de las ventanas de la sala de las campanas con yugo de madera de Electrorecamp y mecanizada con electromazo monofásico y motor de volteo por impulsos. Presenta un badajo nuevo, atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	11-09-2020

Nombre	Santísimo Cristo del Amparo (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde 7 Altura del bronce 50 Peso aproximado (en kilos) 125 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	1996
Descripción	La campana tiene la siguiente inscripción en el tercio, situada entre cordones, con la advocación a la que está dedicada: "? STMO. CRISTO DEL AMPARO ?". También en el tercio tiene una guirnalda con motivos vegetales. Seguidamente, en el medio, tiene una cruz de calvario y esta inscripción: "DONADA POR / (logotipo de la Caja Rural) CAJA RURAL VALENCIA / EN EL 50 ANIVERSARIO DEL CRISTO / SIENDO CURA PARROCO D. AQUILINO / MARTINEZ Y ALCALDE D. EVARISTO ARGENTE". También en el medio lleva la marca de fábrica y firma incisa del fundidor: "hnos / Portilla / GAJANO / CANTABRIA" / ? Abel Portilla ? / me Fecit 96 / nº 5". En el medio pie tiene otra inscripción, también entre cordones, con el nombre del pueblo y el año de fundición: "? BOLBAITE - 1996 ?".
Fotos	23
Toques	Repique y volteo automático.

Conservación, mantenimiento	El estado de conservación es bueno. Está instalada en una de las ventanas de la sala de las campanas con yugo de madera de Electrorecamp y mecanizada con electromazo monofásico y motor de volteo por impulsos. Presenta un badajo nuevo, atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	11-09-2020

Nombre	San Francisco y Santa Bárbara (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 83 Borde 8 Altura del bronce 65 Peso aproximado (en kilos)331 kg
Fundidor	
Año fundición	1851
Descripción	La campana tiene la siguiente inscripción en el tercio, situada entre cordones: "ENHONORDES. ^N FRANCYSCO YDES ^{TA} .BARBARA AÑO I85I". Correctamente escrita sería: "EN HONOR DE SAN FRANCISCO (DE PAULA) Y DE SANTA BARBARA AÑO 1851". En ella se indican las dos advocaciones a las cuales está dedicada la campana, así como el año de fundición. También en el tercio tiene una cenefa con cuadrados y una guirnalda, ambos elementos decorados. Seguidamente, en el medio, presenta una cruz patriarcal y esta inscripción, rodeada por varios triángulos decorados: "SIENDO RECTOR / D. VENANCIO LARA / Y ALCALDE D. JUAN / HERRANDIS' SEFUNDIO / DE LAS LIMOSNAS / DEL PUEBLO".
Fotos	19
Toques	Repique y volteo automático. Toca el ángelus.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación es bueno. Está instalada en una de las ventanas de la sala de las campanas con yugo de madera de Electrorecamp y mecanizada con electromazo monofásico y motor de volteo por impulsos. Presenta un badajo nuevo, atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	11-09-2020

Información completa: [Parroquia de San Francisco de Paula - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

