

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	VILLAMALEA
Dirección	
Edificio	Parroquia de la Anunciación

Campanas actuales

Nombre	San Antonio Abad (1)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 62 Borde 4 Altura del bronce 52 Peso aproximado (en kilos)138 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1958
Descripción	Cuenta la campana con la siguiente inscripción en el medio: "SAN ANTONIO ABAB / 14 DE SETIEMBRE DE 1958 / SE FUNDIO SIENDO CURA PARROCO / D. MIGUEL BUSTAMANTE IBAÑEZ". En ella indica en primer lugar la advocación a la que está dedicada, San Antonio Abad, patrón del pueblo. Seguidamente encontramos la fecha de bendición y por último el nombre de cura que estaba al frente de la parroquia. Además en el medio está la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA"
Fotos	19
Toques	
Conservación, mantenimiento	Se encuentra en mal estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la Sala de las Campanas. Cuenta con yugo de hierro, que está oxidado a causa de la continua exposición del mismo a los agentes climáticos. El badajo está atado y no cuenta con cable de seguridad. Los ejes fueron soldados al cojinete con la finalidad de que no se moviese. La campana necesita de mantenimiento puesto que se han aflojado los tornillos y corre peligro la estabilidad del conjunto. Visto el estado en que se encuentra y que la instalación actual no reproduce los valores tradicionales locales, debería ser restaurada.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
Fecha	17-01-2015

Nombre	San Juan (2)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 98 Borde 10 Altura del bronce 87 Peso aproximado (en kilos)545 kg
Fundidor	
Año fundición	1850

Descripción	Cuenta con la siguiente inscripción en español en el tercio: "SANJUAN BUTISTA AÑO1850 COSTURIDAPORELPVEBLO DEVILLA MALEA SIENDO CURA PROPIO DPEDRO BERNAL / YALCADE DON CAYETANO CARASCO". En ella hay numerosos errores, por lo que correctamente escrita seria: "SAN JUAN BAUTISTA AÑO 1850 CONSTRUIDA POR EL PUEBLO DE VILLAMALEA SIENDO CURA PROPIO DON PEDRO BERNAL Y ALCALDE CAYERTANO CARRASCO.
Fotos	16
Toques	repique, horas del reloj
Conservación, mantenimiento	buena
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha	25-02-2014

Información completa: [Parroquia de la Anunciación - \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (13-07-2026)