

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	CASTELLOTE
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol de Cuevas de Cañart

## Campanas actuales

<b>Nombre</b>	<b>El Salvador (1)</b>
<b>Localización</b>	Sala de las Campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 112   Borde 7   Altura del bronce 90   Peso aproximado (en kilos)813 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1889
<b>Descripción</b>	La campana cuenta con la siguiente inscripción latina en el tercio: "SALVATORI MUNDI MISERERE NOBIS ANNO DOMINI 1889#". Esta se puede traducir como: "SALVADOR DEL MUNDO TEN PIEDAD DE NOSOTROS AÑO DEL SEÑOR 1889". Esta inscripción tiene origen en la Letanía de los Santos, una de las súplicas más solemnes y populares de la Iglesia Católica, cantadas en determinadas celebraciones litúrgicas y momentos de necesidad. En el medio cuenta con una inscripción dedicada al Sagrado Corazón de Jesús: "CORAZON DE JESUS / REINA ETERNAMENTE / EN ESPAÑA". Esta tiene origen en la denominada "Gran Promesa", revelada al padre Bernardo Hoyos (1711-1736) por Cristo durante una aparición. En ella, según cuenta el sacerdote escuchó: "Reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes".
<b>Fotos</b>	11
<b>Toques</b>	Repique y bandeo automático. Toca las horas con repetición.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Se encuentra en regular estado de conservación, instala en uno de los vanos de la Sala de las Campanas. Está dotada de yugo de hierro y mecanizada con motor de bandeo continuo y electromazo monofásico. Cuenta con badajo atado y reforzado con cable de seguridad. Una barra de hierro fija la campana.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un edificio protegido.
<b>Propuestas</b>	El estado actual de la campana nada tiene que ver con la tradición local ni favorece su conservación, por lo que debería ser restaurada. En primer lugar el bronce debe ser limpiado por dentro y fuera, eliminando de este modo la pátina de suciedad que afecta su sonido. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera, que imite el perfil tradicional local. Por otro lado la mecanización actual debería ser renovada, cambiando el motor de bandeo continuo por otro de impulsos, que permita tocar manualmente la campana e imite las formas de toque tradicionales.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
<b>Fecha</b>	19-09-2015

Información completa: [Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol de Cuevas de Cañart - \(ARAGÓN\)](#)

