

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	BEJÍS
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	San Juan Bautista de Arteas de Abajo

## Campanas actuales

<b>Nombre</b>	<b>Santa Ana y San Joaquín (1)</b>
<b>Localización</b>	Espadaña
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 24   Borde 3   Altura del bronce 22   Peso aproximado (en kilos)8 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1722
<b>Descripción</b>	La campana tiene asas simples y en el tercio dos grupos de dos cordones. Entre estos lleva una simple inscripción con las advocaciones a las que está dedicada: "S? ANA S? IVA?VIN ?????". Correctamente deberían haber escrito: "SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN". En el medio lleva una cruz de calvario y el año de fundición: "AÑO DE + I 7 2 2 ?????". Finalmente, en el medio pie tiene tres cordones y en el pie dos más.
<b>Fotos</b>	13
<b>Toques</b>	Conserva los usos tradicionales.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El estado de conservación del conjunto es bueno. La campana está instalada en la espadaña y dotada con yugo de madera antiguo. Presenta un cigüeñal con cable para el volteo desde el interior del templo y un badajo pellizado.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La instalación es tradicional y por tanto se debe de conservar y restaurar si fuera necesario. Exclusivamente se deberá de cambiar el yugo si este no asegura la estabilidad del conjunto. Se recomienda conservar el uso manual de la campana.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	28-05-2022

Información completa: [San Juan Bautista de Arteas de Abajo - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (09-06-2026)