

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	ÉCIJA
Dirección	Avenida Andalucía, 2 41400
Edificio	Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria

Campanas actuales

Nombre	San Francisco de Paula (1)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1757
Descripción	
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	Posiblemente rota, electromazo que pega algo alto y no se sabe si esta fuera de servicio o el electromazo no funciona. Electromazo interior que fija la campana e impide su movimiento.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	BLÁZQUEZ CARDOSO, Sergio
Fecha	20-10-2024

Información completa: [Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria - \(ANDALUCÍA\)](#)

PDF (05-07-2026)