

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA-LA MANCHA
<b>Municipio</b>	ALBACETE
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	San Marcos de El Salobral

## Campanas actuales

Nombre	La Pequeñica (1)
<b>Localización</b>	sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 28   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)13 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1700ca
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	7
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Necesita una urgente restauración, debido al mal estado de la instalación
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	Se deberá conservar el uso del badajo, que se piensa original.
<b>Autores de la documentación</b>	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
<b>Fecha</b>	16-08-2018

Nombre	San Marcos (2)
<b>Localización</b>	sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 40   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)37 kg
<b>Fundidor</b>	VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO
<b>Año fundición</b>	1960ca
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	3
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Estado lamentable de conservación. Necesita ser restaurada con urgencia, debido a las condiciones de la instalación.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
<b>Fecha</b>	16-08-2018

Información completa: [San Marcos de El Salobral - \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (25-05-2026)