

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ORIHUELA
Edificio	Iglesia parroquial del Ecce Homo de Molins
Dirección	
Coordenadas	38.0818728 -0.9149317
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	El campanario es una obra posterior al templo parroquial y se adosa a un lateral de la fachada principal de la iglesia. El primer cuerpo está incluido presenta dos vanos para iluminar el interior de la escalera y una moldura que lo separa del segundo. Este es algo más estrecho que el anterior y presenta una esfera o muestra del reloj y en dos de los lados unos arcos de medio punto. El tercer cuerpo presenta unos pilares cuadrados que sustentan una cubierta. El exterior de la torre está pintado de blanco.
Campanas	Tiene una campana, fundida en el año 1723 y de autor desconocido. Está dedicada a San Antonio de Padua, advocación de gran devoción en la localidad.
Fotos	3
Toques actuales de campanas	La campana repica y voltea automáticamente.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la torre es bueno. La campana está situada en la sala de las campanas de la torre con yugo de hierro de la fundición de Salvador Manclús del Grau de València. Cuenta con un motor de volteo continuo y un electromazo trifásico para el toque automático. El badajo está atado y reforzado con un cable de seguridad.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local y los mecanismos de toque automático por un motor de impulsos y un electromazo monofásico, que permitan una mejor conservación de la campana.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	04-07-2019

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
--------------	---------	----------	---------------	------------------	------

Sala de campanas	San Antonio de Padua (1)	DE LA VIÑA, JUAN ANTONIO	1723	44	49
------------------	--	--	------	----	----

Información completa: [Iglesia parroquial del Ecce Homo de Molins - ORIHUELA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (29-06-2026)