

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	JACA
Edificio	Parroquia de San Esteban de Botaya
Dirección	
Coordenadas	42.492900 -0.652401
Protección	
Descripción	La iglesia de Botaya hunde sus raíces en un antiguo templo románico, del que resta como testimonio un viejo tímpano presidido por la Maiestas Domini, ahora incrustado en los muros de la nueva iglesia. El templo medieval fue casi totalmente reconstruido y reorientado en el siglo XVIII. Junto a la cabecera de la nueva iglesia fue levantado un airoso campanario, edificado en sillarejo local. La torre, a cuyo interior se accede desde la nave de la iglesia, tiene planta cuadrangular. Está dividida en dos cuerpos de alturas muy desiguales por una fina imposta en listel. En el cuerpo inferior, en su lienzo norte, pueden verse una puerta en altura actualmente cegada y, sobre ella, una pequeña ventana adintelada enmarcada por piezas monolíticas. En el cuerpo superior presenta una ventana de medio punto para campanas en cada uno de sus paramentos (SIPCA).
Campanas	
Fotos	4
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	24-09-2018

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	Santa Orosia y Santa Bárbara (1)	BARNOLA, BERNARDINO	1903	47	60
Sala de campanas	Santa Bárbara y San Bartolomé (2)	GARCÍA, FRANCISCO	1786	63	145

Relojes

<u>Reloj mecánico (1)</u>	Existente Parado Directo al eje con manivela u otro elemento
Fecha de construcción	1700-1750
Descripción	Excelente reloj, probablemente del siglo XVIII y del mismo autor del reloj de Osia, parado desde mucho tiempo. De forma casi cúbica y concepto arcaico, con los trenes enfrentados, sus piñones son de linterna y el ensamblaje se realiza por cuñas de hierro. Los remates de los pilares acaban en espiral; el de la rueda segunda en adorno casi inexistente, apenas una protuberancia. La tapa del eje del escape con adorno de cola de gato. Palanca que libera los retenes en forma de pico

Información completa: [Parroquia de San Esteban de Botaya - JACA \(ARAGÓN\)](#)

PDF (20-05-2026)