

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	BENIJÓFAR
Edificio	Parroquia de Santiago Apóstol
Dirección	
Coordenadas	38.0780282 -0.7378367
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	
Campanas	
Fotos	5
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	DÓLERA SARABIA, José Manuel (RELOJERÍA VALVERDE S. A.)
Fecha	04-11-2008

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Campana mayor (refundida)	ROSES, PASCUAL	1783	75	244

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	Nuestra Señora del Socorro, pequeña (1)		1929	38	32

Sala de campanas	Santiago Apóstol (2)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2001	68	200
Sala de campanas	Santiago, la grande (3)	MANCLÚS, SALVADOR	1974	71	207

Información completa: [Parroquia de Santiago Apóstol - BENIJÓFAR \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (07-07-2026)