

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA-LA MANCHA
<b>Municipio</b>	VALDEOLIVAS
<b>Edificio</b>	Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
<b>Dirección</b>	Calle Obispo Perez Irias, 1 16813
<b>Coordenadas</b>	40.50523805828565 -2.444646207995522
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	
<b>Campanas</b>	
<b>Fotos</b>	1
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

## Relojes

<a href="#"><u>Reloj mecánico (1)</u></a>	Existente En marcha
<b>Empresa de mantenimiento</b>	<a href="#"><u>MANCLÚS, SALVADOR</u></a>
<b>Fecha de construcción</b>	
<b>Descripción</b>	Ficha técnica de Salvador MANCLÚS (1963) de reparación del reloj, hacer engrases nuevos y dejar la maquinaria en perfecto estado de funcionamiento

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - VALDEOLIVAS \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (27-06-2026)