

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	ALACANT
<b>Edifici</b>	Parròquia del Salvador
<b>Direcció</b>	
<b>Coordenades</b>	38.36322989299477 -0.47338288734912487
<b>Protecció</b>	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Descripció</b>	
<b>Campanes</b>	
<b>Fotos</b>	3
<b>Tocs actuals de campanes</b>	
<b>Conservació, manteniment</b>	
<b>Propostes</b>	
<b>Autors de la documentació</b>	2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA S. L. L.
<b>Data</b>	17-02-2003

## Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
campanar	<a href="#">El Salvador</a>	<a href="#">PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)</a>	2002	58	113
Espadanya	<a href="#">Campana (1)</a>	<a href="#">ROSES ATZENETA</a>	1960ca	35	25

Información completa: [Parròquia del Salvador - ALACANT \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (15-06-2026)