

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	BEJÍS
<b>Edificio</b>	Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles
<b>Dirección</b>	Calle Caballeros, 6 12430
<b>Coordenadas</b>	39.90965032873873 -0.7085815523529136
<b>Protección</b>	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Descripción</b>	
<b>Campanas</b>	
<b>Fotos</b>	7
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	DE JUAN CHÁFER, Francesc
<b>Fecha</b>	18-05-2010

### Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	<a href="#">Maria de los Angeles (refundida)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS (SILLA)</a>	1944	86	362

### Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	<a href="#">San Blas (1)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS (SILLA)</a>	1944	70	199

Sala de campanas	<a href="#">María de los Ángeles (2)</a>	<a href="#">PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)</a>	2011	86	<b>369</b>
------------------	--	---	------	----	------------

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles - BEJÍS \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (07-07-2026)