

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	BETXÍ
<b>Edifici</b>	Ermita de Sant Antoni Abat
<b>Direcció</b>	
<b>Coordenades</b>	39.9270 -0.1842
<b>Protecció</b>	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Descripció</b>	Gran ermita de planta rectangular. Té una senzilla espadanya que corona la façana principal de l'edifici. Aquesta disposa d'una finestra amb arc de mig punt i teulada a dos aigües de teula.
<b>Campanes</b>	Té una campana, fosa l'any 1948 als tallers de Hermanos Roses de Silla (València).
<b>Fotos</b>	2
<b>Tocs actuals de campanes</b>	Repic automàtic.
<b>Conservació, manteniment</b>	L'estat de conservació de l'espadanya és bo. El de la campana és regular, ubicada a l'espadanya de l'ermita. Té una truja de ferro de la foneria de Salvador Manclús sense capçal i està mecanitzada amb motor de vol continu. Presenta un batall lligat però no reforçat amb cable de seguretat.
<b>Propostes</b>	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	09-06-2016

## Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Espadanya	<a href="#">Campana (1)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS (SILLA)</a>	1948	43	46

Información completa: [Ermita de Sant Antoni Abat - BETXÍ \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)