

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	SUSINOS DEL PÁRAMO
Edificio	Parroquia de San Vicente Mártir
Dirección	C. las Eras, 1, 09133 Susinos del Páramo, Burgos 09133
Coordenadas	42.4719718 -3.9255400
Protección	
Descripción	<p>Es renacentista, con dos naves y cabeceras románico-góticas, con bóvedas y nervaduras de piedra y restos de un ábside románico. Tiene dos ábsides góticos poligonales con pequeña ventana apuntada en aspillera, cegada. La portada es románica, con fustes, capiteles con figuras de animales y dos arquivoltas: la una, de tacos, y la otra, figuras y piñas, y canes en tejaro. Y la torre es cuadrada, esbelta, con alero moldurado, seis huecos, dos campanas y dos campanillos.</p> <p>La pila es gótica, buena, con molduras finas circulares y leyenda: "Nisi quis renatus..." y pie hexagonal en pirámide; y el retablo mayor es barroco, rococó, con un San Vicente, diácono, del siglo XVI. Hay otro buen retablo renacentista con imágenes y relieves. Sus libros parroquiales comienzan en 1582.</p> <p>FUENTE: Amo a mi Pueblo, de Emiliano Nebreda Pedriguero.</p>
Campanas	Nos encontramos ante un conjunto típico para una parroquia formado por dos campanas de perfil romano y dos campanillos de perfil esquilonado, uno de, ellos del reloj.
Fotos	1
Toques actuales de campanas	1er aviso, 2do aviso y 3er aviso a misa, difuntos (sin distinción) repique, rosario. Todos ellos automáticos
Conservación, mantenimiento	Ahora el conjunto ha sido mecanizado completamente con martillos monofásicos instalados por Antonio cano, las campanas mayores tienen yugos tradicionales de madera y la campana pequeña se ha refundido, recientemente, se ha colocado una esfera del reloj nueva, con bastantes añadidos. La campana del reloj ahora es el otro campanillo.
Propuestas	Los campanillos deberán de dotar de yugos de madera con las mismas características que las campanas. Se deberá de cambiar la programación del toque de horas, pasando de ser el campanillo pequeño, a ser el grande, porque no le corresponde al pequeño ser la campana del reloj. Se deberán de programar los toques propuestos de campanas en el ordenador.
Autores de la documentación	MAIZTEGUI ARRÚE, Carlos
Fecha	12-10-2025

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	Campana pequeña (refundida)	ORTIZ ALONSO, JOSÉ (MERUELO)	1945ca		

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	Sagrada Familia (1)	HICOSE	1772	66	166
Sala de campanas	San Ángel Arcángel (2)		1816	70	199
Sala de campanas	Año de Pandemia (3)	QUINTANA, CAMPANAS	2020	97	346
Sala de campanas	Campana de misa (4)	PORTILLA LINARES	1983	105	439

Información completa: [Parroquia de San Vicente Mártir - SUSINOS DEL PÁRAMO \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (13-06-2026)