

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BUSOT
Edifici	Parròquia de Sant Llorenç
Direcció	Carrer Major, 2 03111
Coordenades	38.48482989736484 -0.41749657116464467
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	
Campanes	
Fotos	33
Tocs actuals de campanes	L'ordinador té diversos tocs automàtics programats. Així el toc "ALBA" és a dir un singular toc d'oració amb la campana major es repeteix a les 08:05, 12:05 i 19:05.
Conservació, manteniment	
Propostes	
Autors de la documentació	LLOP i BAYO, Francesc
Data	21-08-2008

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de campanes	Federico A. Picó Giner (1)	QUINTANA, CAMPANAS	2005	35	25
Sala de campanes	Sant Josep (2)	QUINTANA, CAMPANAS	2005	40	37
Sala de campanes	Vicenta (3)	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)	1944	63	145
Sala de campanes	Lorenza (4)	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)	1944	79	285

Relotges

<u>Relotge mecànic (1)</u>	Existent Parat Pinyó i roda de remuntatge (reducció de velocitat)
Data de construcció	1800-1850
Descripció	<p>El campanar conserva un espectacular rellotge, en excel·lent estat de conservació que hauria de ser restaurat, posat en marxa i conservat en funcionament. Es tracta, sense dubte, de l'element patrimonial més important del conjunt. És un rellotge de tipus horitzontal híbrid però el qual disseny l'apropa fins a ser quasi un model horitzontal. Maquinària industrial però primerenca, la qual cosa s'adverteix en el disseny i les grans dimensions de la maquinària sencera així com de molts dels seus elements, que van experimentar un procés de miniaturització en les dècades següents.</p> <p>Un valor afegit és que conserva encara una sola agulla en la mostra, tot i que aquesta ha sigut substituïda per una moderna, que presenta la peculiaritat de tindre en roig les "XII" mentre que la resta de xifres està en negre.</p>

Información completa: [Parròquia de Sant Llorenç - BUSOT \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (03-06-2026)