

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ANDALUCÍA
<b>Municipio</b>	JEREZ DE LA FRONTERA
<b>Edificio</b>	CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S. A.
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	
<b>Campanas</b>	
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

### Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	<a href="#">Campana (1)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1961	42.5	43
	<a href="#">Campana del reloj (A)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1961	53	85
	<a href="#">Campana (2)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1961	55.5	97

### Relojes

<a href="#">Reloj mecánico (1)</a>	Existente En marcha Directo al eje con manivela u otro elemento
<b>Autor</b>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>
<b>Empresa de mantenimiento</b>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>
<b>Fecha de construcción</b>	1961

<b>Descripción</b>	Ficha técnica de Salvador MANCLÚS (18-04-1961) de dos campanas litúrgicas y reloj sonando horas, medias, ocho días (cuerda) una esfera y accesorios. Ficha técnica de Salvador MANCLÚS (04-05-1961) de campana de 85 kg. "Campana de 85 kg. Esta campana es para el reloj servido con fecha 29 de Abril 1961." Destino y ubicación del reloj no indicados aunque sería posible que fuera para la parroquia de San Juan de Ribera de Coto de Bornos.
--------------------	---

Información completa: [CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S. A. - JEREZ DE LA FRONTERA \(ANDALUCÍA\)](#)

PDF (03-07-2026)