

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	JALISCO
<b>Municipio</b>	ENCARNACIÓN DE DÍAZ
<b>Edificio</b>	Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	21.527069080438874 -102.23970042883582
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	
<b>Campanas</b>	
<b>Fotos</b>	1
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	LEDEZMA, Gerardo / INSTITUTOIMAGO
<b>Fecha</b>	2019

### Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	<a href="#">Campana Espíritu Santo (refundida)</a>		1986	83	331

### Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	<a href="#">Esquila Beato Justín Orona (1)</a>		1992	32	19
	<a href="#">Esquila María Guadalupe (2)</a>		1910	65	159
	<a href="#">Esquilón V Centenario de la Evangelización de América (3)</a>		1992	69	190
	<a href="#">Esquilón San Francisco Javier (4)</a>		1894	78	275
	<a href="#">Campana María del Refugio (5)</a>		1801	80	296
	<a href="#">Esquila María del Refugio (6)</a>		1900	80	296
	<a href="#">Campana Espíritu Santo (7)</a>		2021	83	331

	<a href="#">Esquilón San José (8)</a>		2021	87	381
	<a href="#">Esquilón María de los Dolores (9)</a>		1891	102	614
	<a href="#">Campana mayor Nuestra Señora de la Encarnación (10)</a>		2006	128	1214
	<a href="#">Campana María de la Encarnación original (12)</a>		1899	148	1877

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación - ENCARNACIÓN DE DÍAZ \(JALISCO\)](#)

PDF (16-06-2026)