

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BELLÚS
Edifici	Parròquia de Santa Anna
Direcció	
Coordenades	38.9456456 -0.486558
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	Als peus del temple i al costat de la façana principal s'alça el campanar, de planta quadrada i tres cossos. El primer amb basament i dos trams d'igual factura, mentre que el segon és estilísticament igual que el primer i amb quatre finestres per les campanes. Per d'amunt d'aquest està el remat amb balustrada i esfera del rellotge. És de dos cossos decreixents amb arcs en diagonal al primer i penell.
Campanes	Té dos campanes i un timbre d'hores. La més xicoteta està dedicada a Santa Anna i és resultat de la refosa d'una campana del segle XVII. És un bronze típicament industrial i de fabricació seriada, es a dir, sense encàrrec previ i amb elements genèrics com ara una creu, imatges religioses comunes o la marca de fàbrica. La major es va fondre en 1941 als tallers de Juan Bautista Roses d'Atzeneta d'Albaida i està dedicada a Crist Rei. El timbre segurament no presenta inscripcions i es va fondre a mitjans del segle XX.
Fotos	17
Tocs actuals de campanes	Les hores les toquen uns altaveus instalats al campanar
Conservació, manteniment	L'estat del campanar és bo i està pintat a l'exterior amb vistoses tonalitats blanques o grogues. El de les dos campanes és regular. Presenten truges de ferro de la foneria Manclús i estan mecanitzades amb motor de vol continu i electromalls monofàsics. La xicoteta conserva encara un trifàsic fora d'ús. A més, disposen de batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Propostes	Cal posar en ús el timbre. Per fer-ho es podria recuperar la maça horària dotant-la amb un motor que estiga gestionat per un ordinador. Es podria programar per tocar hores sense repetició i mitges. La instal·lació actual no afavoreix la conservació de les campanes ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. Les campanes s'han de baixar del campanar per netejar-les per dins i per fora, canviant les truges de ferro per altres de fusta de perfil tradicional local. Els motors s'han de canviar per altres d'impuls que permeten el toc manual i imiten la forma tradicional de tocar.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	08-06-2016

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Museu Parròquial	Eusebio Escobedo (0)		1916	27	11
Remat del campanar	Timbre d'hores (A)		1950ca	50	47
Sala de les campanes	Santa Anna, la Xicoteta (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1978	47.5	62
Sala de les campanes	Crist Rei, la Gran (2)	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1941	61	131

Información completa: [Parròquia de Santa Anna - BELLÚS \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (28-06-2026)