

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	MERINDAD DE VALDEPORRES
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Martín Obispo (San Martín de Porres)
<b>Dirección</b>	Lugar San Martín de Porres, 2, 09574 San Martín de Porres, Burgos
<b>Coordenadas</b>	43.0189533 -3.7321628
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	La iglesia es barroca, de una nave con pilastrones y arcos de piedra y bóvedas encamonadas de yeso. El ábside es rectangular con aleros moldurados. La portada, con arco de medio punto, está oculta bajo pórtico cerrado con arco también de medio punto y puerta nueva bien cerrada, dando la sensación de que es esta la verdadera portada. Y la torre es cuadrada, con imposta corrida y alero moldurado, con cuatro huecos y dos campanas. La pila es de copa lisa, con borde moldurado y pie cilíndrico; y el retablo mayor es neoclásico. Sus libros parroquiales dan comienzo en el año 1672. (Fuente: Amo a mi pueblo, de Emiliano Nebreda Perdiguero).
<b>Campanas</b>	Nos encontramos ante un conjunto típico de campanas, en la Merindad de Valdeporres, formado por dos campanas mayores (de perfil romano o castellano), y dos campanas menores (de perfil normal o esquilonado), posiblemente conocidas como “campanillos”. Curiosamente, los campanillos no están localizados en la misma pared, sino en diferentes.
<b>Fotos</b>	14
<b>Toques actuales de campanas</b>	Al no haber casi actividad religiosa, las campanas no suelen tocar de manera habitual, más que seguramente, para anunciar el inicio de las mismas, tres veces antes del comienzo de cada celebración.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Prácticamente, se pone en duda si las campanas están en buen estado de conservación, para que se puedan interpretar diferentes toques. La campana 1, carece de badajo; la campana 2, carece de su yugo o “maza” completo, ya que faltan algunas piezas sin estar localizadas. La campana 3, dispone de una fisura visible, que afecta a sus sonoridad original. Por último, la campana 4, tiene un sistema de toque a distancia, mediante una cuerda atada al badajo, bajando hasta el interior del templo. La sala de campanas, no parecen encontrarse tan deteriorada como en otros casos, ya que las tablas de madera, se ven en buen estado. A día de hoy, se podrían tocar las campanas con limitada posibilidad.

<b>Propuestas</b>	<p>Ya que hay varias campanas, conservadas de diferentes maneras, con distintas características, proponemos las siguientes medidas, en caso de que aparezcan nuevas iniciativas locales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En primer lugar, proponemos la restauración de las tablas y estructuras del campanario, que se encuentren en mal estado.</li> <li>- Todas las “mazas” de las campanas, tendrían que ser restauradas, es decir, mantener las piezas originales totalmente reparadas, sustituyendo todas aquellas que no puedan reutilizarse, por otras idénticas. En media de lo posible, no estaría mal que se conservasen las sujeciones con cuñas contrapuestas, o fabricar nuevos herrajes de roscas, dispuestos en la misma altura que los actuales.</li> <li>- Habría que volver a atar los badajos, mediante cinturones de cuero flexibles o cuerdas.</li> <li>- En especial, deberá de investigarse el verdadero y completo perfil tradicional, de la maza de la campana Sagrada Familia, haciendo que posteriormente se añadan las piezas necesarias para su reconstrucción.</li> <li>- La campana Jesús y María, tendrá que dotar de un nuevo badajo de hierro forjado, fabricado a la medida común de otros existentes en la región. Deberá de atarse mediante un cinturón de cuero flexible o una cuerda resistente.</li> <li>- La campana Sagrado Corazón de Jesús, podría refundirse, aunque para conservar su historia y testimonio, recomendamos en mayor magnitud, que sea soldada, o mejor incluso, sustituida por una nueva campana. En cualquier caso, la campana tendría que exponerse o guardarse en el pueblo.</li> </ul>
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO CHICO, Ulises
<b>Fecha</b>	14-03-2026

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas.	<a href="#">Jesús y María (1)</a>		1650ca	41.1	40
Sala de campanas.	<a href="#">Sagrada Familia (2)</a>	<a href="#">QUINTANA</a>	1886	47	60
Sala de campanas.	<a href="#">Sagrado Corazón de Jesús (3)</a>	<a href="#">DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)</a>	1928	85.6	238
Sala de campanas.	<a href="#">Campana de misa (4)</a>	<a href="#">LINARES E HIJO, PAULINO</a>	1902	86.5	245

Información completa: [Parroquia de San Martín Obispo \(San Martín de Porres\) - MERINDAD DE VALDEPORRES \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

