

| | |
|---|--|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | COMUNITAT VALENCIANA |
| Municipio | DOS AGUAS |
| Edificio | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario |
| Dirección | Calle José Carrión, 8 46198 |
| Coordenadas | 39.28777909232074 -0.7992838422914984 |
| Protección | El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos. |
| Descripción | |
| Campanas | |
| Fotos | 7 |
| Toques actuales de campanas | |
| Conservación, mantenimiento | Mal estado, cubierta con grietas y desprendimientos |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | |
| Fecha | |

Campanas desaparecidas

| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|--------------|-------------------------------------|----------|---------------|------------------|------------|
| | Campana (refundida) | | 1666 | 42 | 43 |
| | Campana (refundida) | | 1885 | 56 | 111 |

Campanas actuales

| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|-----------|
| campanario | María (1) | MANCLÚS, SALVADOR | 1960 | 42 | 50 |

| | | | | | |
|------------------|--|---------------------------------------|------|----|------------|
| campanario | Sagrada Familia (2) | MANCLÚS, SALVADOR | 1960 | 54 | 102 |
| Sala de campanas | San Roque (3) | | 1887 | 60 | 125 |
| Sala de campanas | Nuestra Señora del Rosario (4) | MANCLÚS, SALVADOR | 1983 | 76 | 254 |

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora del Rosario - DOS AGUAS \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (22-06-2026)