

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	UTIEL
Edificio	Iglesia de los Santos Antonio Abad y Antonio de Padua La Torre de Utiel
Dirección	
Coordenadas	
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	Torre de planta cuadrada, con acceso independiente del templo. Tiene un cuerpo alargado varios vanos alargados y una esfera o muestra del reloj. En la parte superior dispone de un vano más grande con arco de medio punto y se cubre con una sencilla techumbre de teja. El interior dispone de una escalera metálica para acceder hasta las campanas. El exterior de la torre está pintado de blanco.
Campanas	Tiene dos. La pequeña es una pieza fundida posiblemente a mediados del siglo XVII, mientras que la mayor es de 1984 y se hizo al mismo tiempo que otras destinadas al santuario de Nuestra Señora del Remedio de Utiel.
Fotos	2
Toques actuales de campanas	Repique y volteo automático de la campana mecanizada.
Conservación, mantenimiento	Tiene problemas de conservación por el acceso de las palomas al interior de la torre, problema que se intentó solventar mediante el cierre de los vanos y el diseño de una estructura que cerraba por dentro los vanos con campanas. No obstante, estos problemas no se han resuelto. La campana antigua se encuentra en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la sala de campanas. Se toca mediante el repique con el cable que tiene el badajo. El yugo está en regular estado de conservación, ya que las maderas que lo componen acusan el paso del tiempo. La más moderna está instalada en la sala de campanas con yugo de hierro tipo Roses y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo monofásico.
Propuestas	La instalación de la campana pequeña es tradicional y se debe de conservar y restaurar. En caso de actuación se debe de restaurar. Para una mayor seguridad, el brazo se podría cambiar por uno nuevo que llegara hasta el muro. Puede mecanizarse con motor de volteo por impulsos. El yugo de hierro de la campana más grande debería de sustituirse por uno de madera de perfil tradicional de la zona, similar por ejemplo a los conservados en las pedanías de Utiel o algunas iglesias de Requena. Debe de cambiarse también el motor por uno de impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	17-05-2025

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	Ave Maria (1)		1650ca	36	27
Sala de campanas	Campana (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1984	41	40

Información completa: [Iglesia de los Santos Antonio Abad y Antonio de Padua La Torre de Utiel - UTIEL \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (19-06-2026)