

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA-LA MANCHA
<b>Municipio</b>	CHINCHILLA DE MONTE-ARAGÓN
<b>Edificio</b>	Iglesia Archiprestal de Santa María del Salvador
<b>Dirección</b>	C. San Blas, 1, Chinchilla de Monte-Aragón, Albacete 02520
<b>Coordenadas</b>	38.9209001 -1.7255277
<b>Protección</b>	Bien de Interés Cultural desde el 21 de noviembre de 1922. Identificador del bien otorgado por el Ministerio de Cultura: RI-51-0000235.
<b>Descripción</b>	<p>La iglesia arciprestal de Santa María del Salvador es, sin duda alguna, el monumento más representativo de los que posee actualmente la ciudad española de Chinchilla de Montearagón, en la diócesis de Albacete, tanto por la calidad artística del edificio, como por la cantidad de tesoros artísticos que se conservan en su interior.</p> <p>Es la iglesia principal de la ciudad de Chinchilla y cabeza de su arciprestazgo. Es, además, el santuario de la Santísima Virgen de las Nieves, patrona de la ciudad de Chinchilla.</p> <p>Está declarada Bien de Interés Cultural desde el 21 de noviembre de 1922. Identificador del bien otorgado por el Ministerio de Cultura: RI-51-0000235.</p> <p>FUENTE: WIKIPEDIA</p>
<b>Campanas</b>	Nos encontramos ante un conjunto típico de campanas de la provincia de Albacete formado por dos campanas de perfil esquilonado y dos campanas más pequeñas del mismo tipo.
<b>Fotos</b>	7
<b>Toques actuales de campanas</b>	Ángelus, misa diaria, misa festiva, fiesta.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El campanario se encuentra con buena higiene, no obstante hay varios elementos destruidos como las escaleras, están deformadas; y las paredes de la torre.
<b>Propuestas</b>	<p>En primer lugar se debería de restaurar el acceso al campanario ya que se encuentra en malas condiciones (escaleras y paredes).</p> <p>En segundo lugar se debería cambiar el yugo de la campana 1 a uno de perfil tradicional de la región, el conjunto entero tendría que ser restaurado y que vuelvan a dotar de yugos tradicionales de perfil toledano de madera, reposando sobre rodamientos modernos que permitan los distintos toques de movimiento de las campanas. Cada campana tendría que disponer de un electromazo monofásico para que reproduzcan los toques tradicionales de la localidad.</p>
<b>Autores de la documentación</b>	MUÑOZ GARCÍA, Alex
<b>Fecha</b>	13-01-2024

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	<a href="#">Campana</a>	<a href="#">ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA</a>	1949	37	<b>40</b>
	<a href="#">Campana</a>		1848	101	597
	<a href="#">Campana</a>		1784	124	1104

Información completa: [Iglesia Archiprestal de Santa María del Salvador - CHINCHILLA DE MONTE-ARAGÓN \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (22-05-2026)