

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	COX
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Juan Bautista
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	
<b>Protección</b>	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Descripción</b>	<p>La torre campanario se encuentra situada junto a la fachada principal de la iglesia, de planta cuadrada y con tres cuerpos. El primero de ellos se integra prácticamente en los volúmenes de la fachada, resaltando únicamente su último tramo, con la esfera del reloj y una cornisa, sobre la que se asienta el segundo cuerpo. Este cuenta con cuatro vanos para las campanas, enmarcados en su cara exterior y con pilastras pareadas. Además en las esquinas cóncavas encontramos pináculos. Repite este cuerpo una cornisa, esta vez retranqueada y con una balustrada que delimita el tercer cuerpo, un remate de dos alturas, con vanos y además la primera con arcos en diagonal. Remata la torre una veleta con cruz y la figura del Cordero, en alusión al titular, San Juan Bautista.</p> <p>El interior cuenta con una escalera de caracol que conduce en primer lugar a la caseta del reloj y desde esta, una más estrechas a la Sala de las Campanas. En un ángulo de la misma se encuentra la escalera que permite acceder al remate.</p>
<b>Campanas</b>	En 1939 se fundiría el nuevo conjunto de campanas, con un número total de tres, de las que actualmente solo se conserva una, la más pequeña. La grande fue refundida en 1978 por los Hermanos Portilla de Santander, momento en que además se mecanizaría el conjunto de campanas, con yugos de hierro esta casa y motores de volteo continuo, además de serrar las asas. La mediana se rompió al menos en dos veces, en 1989 y 2004, siendo refundida la primera por la fundición Hijo de Manuel ROSAS y una segunda por RIVERA de Montehermoso (Cáceres), que fue instalada con yugo de madera, y mecanizada con motor de impulsos y electromazo.
<b>Fotos</b>	27
<b>Toques actuales de campanas</b>	Los toques son exclusivamente automáticos.

<b>Conservación, mantenimiento</b>	El campanario se encuentra en buen estado de conservación en su fábrica, en especial en el exterior. El interior ya se encuentra algo más descuidado, sirviendo alguna de las estancias interiores como almacén de tejas y otros elementos constructivos. Restan también excrementos de animales que se refugian en la torre, así como alguna planta por las semillas que contienen. Por otro lado en la Sala de las Campanas encontramos tres, en diferente estado de conservación. La que en mejor estado se encuentra es la grande, que desde su refundición en 2004, cuenta con un yugo de madera, motor de impulsos y electromazo. Por otro lado las dos campanas restantes están mecanizadas con yugos de hierro y motores de volteo continuo, así como electromazos. Estas dos campanas deberían ser restauradas con en fin de substituir los yugos de hierro por otros de madera y los mecanismos con los que ya cuenta la campana mayor. Además la campana pequeña cuenta con un sistema de articulación rígida que resulta extremadamente peligroso, ya que puede arrancar el badajo y caer a la calle.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; ESPADAS MACIA, Sandra
<b>Fecha</b>	30-12-2013

## Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	<a href="#">San Juan Bautista (REFUNDIDA)</a>	<a href="#">ROSAS, HIJO DE MANUEL</a>	1989	90	422

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las Campanas	<a href="#">Ntra. Sra. del Rosario (1)</a>		1939	53	86
Sala de las Campanas	<a href="#">San Juan Bautista (2)</a>	<a href="#">RIVERA, CAMPANAS</a>	2004	93	466
Sala de las Campanas	<a href="#">Ntra. Sra. de las Virtudes (3)</a>	<a href="#">PORTILLA, HERMANOS</a>	1978	100	579

Información completa: [Parroquia de San Juan Bautista - COX \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)