

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	ESLIDA
<b>Edifici</b>	Parròquia de El Salvador
<b>Direcció</b>	
<b>Coordenades</b>	39.8812914 -0.3072152
<b>Protecció</b>	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Descripció</b>	
<b>Campanes</b>	Conjunt històric de dos campanes, restaurades, amb truja de fusta amb perfil local, dotades de motors d'impulsos i electromartells.
<b>Fotos</b>	86
<b>Tocs actuals de campanes</b>	
<b>Conservació, manteniment</b>	
<b>Propostes</b>	
<b>Autors de la documentació</b>	LLOP i BAYO, Francesc
<b>Data</b>	21-10-2017

## Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de campanes	<a href="#">Santa Bàrbera (1)</a>		1686	66	166
Sala de campanes	<a href="#">Sant Vicent Ferrer (2)</a>	<a href="#">LA FUENTE</a>	1778	76	254

## Relotges

<a href="#">Relotge mecànic (1)</a>	Desaparegut Parat
<b>Data de construcció</b>	

**Descripció**

Rellotge desaparegut, queden alguns elements auxiliars com la bancada, el pou de les peses o la transmissió de la soneria de les campanes. Campanes que estàn molt desgastades per martells externs desapareguts.

Información completa: [Parròquia de El Salvador - ESLIDA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (13-06-2026)