

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	HUÉSCAR
Edificio	Colegiata de Santa María
Dirección	
Coordenadas	37.8036823 -2.5483333
Protección	
Descripción	
Campanas	
Fotos	0
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	San Tarsicio	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2004	70	199
	San Torcuato	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2004	80	296
	Santas Alodia y Nulinón	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2004	100	579
	Divino Redentor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2004	110	771

Reloj

Reloj mecánico (1)	Existente En marcha Directo al eje con manivela u otro elemento
Autor	ODOBEY, LOUIS-DELPHIN
Empresa de mantenimiento	RELOJERÍA VALVERDE
Fecha de construcción	
Descripción	Restaurado por RELOJERÍA VALVERDE en 2005

Información completa: [Colegiata de Santa María - HUÉSCAR \(ANDALUCÍA\)](#)

PDF (12-06-2026)