

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	MASSANASSA
Edifici	Parròquia de Sant Pere Apòstol
Direcció	Plaça Regne València 46470
Coordenades	39.40943161641392 -0.3965274662347847
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	
Campanes	
Fotos	102
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	El campanar presenta, després de la restauració, un greu problema que no s'ha resolt: es tracta del terra de la sala de campanes, que es va elevar per posar-hi baix el rellotge mecànic, i que arriba pràcticament al nivell de les finestres, posant en greu perill als campaners i limitant a dos persones les visites quan es toca.
Propostes	
Autors de la documentació	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Data	15-12-2012

Campanes desaparegudes

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
	Campana (1)	ROSES E HIJO, VICENTE	1903	45	53
	Campana (2)	ROSES E HIJO, VICENTE	1903	70	199
	Campana (3)	ROSES E HIJO, VICENTE	1903	85	356
	Campana (4)	ROSES E HIJO, VICENTE	1903	100	579

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
--------------	---------	---------	----------	------------------	-----

Espadanya de la façana principal de l'Església	Senyalera (0)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1999	31	17
Sala de campanes	La Marieta (0)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1995	32	19
Sala de les Campanes	La Xicoteta, Sant Josep (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1941	74	235
Sala de les Campanes	La Puríssima (2)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1947	86	368
Sala de les Campanes	La de Centelles, el Santíssim Crist de la Vida (3)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1941	94	481
Sala de les Campanes	La Grossa, Sant Pere (4)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1939	118	951
terrassa	Campana del rellotge (A)			40	37

Relotges

Relotge mecànic (1)	Existent Parat Elèctric
Autor	BLASCO Y LIZA
Data de construcció	1936ca
Descripció	El campanar conté un rellotge mecànic, que va ser la causa de l'elevació del terra de la sala de campanes, actualment en desús i substituït per un ordinador. No obstant, per la seua conservació, caldria trobar una solució arquitectònica que permetera deixar en el seu lloc el rellotge, al mateix temps que es baixara el sòl. El número se sèrie incís en el lateral del xassís i en la manovella (186) ens situa la fabricació del rellotge probablement en els mesos anteriors a l'inici de la Guerra Civil, fabricat per l'empresa Blasco y Liza, de Roquetes.

Informació completa: [Parròquia de Sant Pere Apòstol - MASSANASSA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)